

1998-01-28

Gäller: Flygvapnet

**JA37****Underhållsplan Materiel****Grupp 70. Beväpningsinstallation. Ändring/Tillägg**

Underhållstabell, se sidan 2

1) Adress 703030 och 703030 005 utgår. Adress 703032 och 703032 005 tillkommer. Makulera adress 703035 i UFS FPL 37 00-1978P.

Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/B Sjögren

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
1)

Förrådsbeteckning: M7781-207786  
Distribution: FMV:FuhTDOKD

1998-01-28

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
			Induppl	7	8	9	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)				

01 GÄLLER FPL 37.347.  
 030301 01 ANP37 UE  
 02 F6400-081490  
 03 SAAB -8327 000-111 IUF  
 04  
 05 \*\*\* ADRESSEN UTGÅR \*\*\*

703030 01 .SUBUTBYTESENHETER SUE  
 05 02  
 03  
 04  
 05 \*\*\* ADRESSEN UTGÅR \*\*\*

01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Ä5779 INFÖRD.  
 703032 01 ANP37 UE - - - - - BE UFS FPL 37 703-2507  
 02 F6400-082290 FFVAA - 1 - - - KOMP BYTE  
 \*\*\*\*\* 03 SAAB -8327 000-131  
 04 K-REP: 210 310 EFGH BE UFS FPL 37 8068-3315  
 05 8327000-131 KOMP IPK BEV  
 06 (S01-050)  
 07 12MÅN BE UFS FPL 37 703-2508 BY  
 08 KOMP BATTERIBYTE  
 09 VB ME F6400-081490-U01  
 10 FFVAA REPARATION  
 11

703032 01 .SUBUTBYTESENHETER SUE - - - - - VB --- ME SE UFS  
 05 02 FFVAA - X - - - FFVAA REPARATION FPL 37 00-1998  
 \*\*\* 03  
 04 K-REP: 310

01 GÄLLER FPL 37.326, 37.347 OCH 37.426.  
 703033 01 ANP37 UE - - - - - BE UFS FPL 37 703-2507  
 02 F9208-000001 FFVAA - 1 - - - KOMP BYTE  
 03 ESAAB-8327 000-112 IUF  
 04 K-REP: 210 310 EFGH BE UFS FPL 37 8068-3315  
 05 8327000-112 KOMP IPK BEV  
 06 (S01-050)  
 07 12MÅN BE UFS FPL 37 703-2508 BY  
 08 KOMP BATTERIBYTE  
 09 VB ME F6400-081490-U01  
 10 FFVAA REPARATION  
 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD