

1998-02-19

Gäller: Flygvapnet

**FPL JA37****Underhållsplan Materiel****Grupp 70. Beväpningsinstallation. Ändring/Tillägg**

Underhållstabell, se sidan 2

---

1) Adress 704035 - 704035 015 har tillkommit.

Makulera adress 704025, 704025 010, 704033 och 704033 010 i UFS FPL 37 00-1978P.

Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :2 på innehållsförteckningen.

---

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/B Sjögren

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

---

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
1)

Förrådsbeteckning: M7781-207844  
Distribution: FMV:FuhTDOKD

1998-02-19

Sida 2

UPPHÄVD

Klass	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
				Induppf	4	5				6		
				7	8	9				Åtgärd		
		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEOH.										
704025	01	LAVETT RB74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-174010	FFVAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03	SAAB -9301878-10-1	IUF									
	04		K-REP:	310			VB		BE	SKI AM FPLLAST		
	05	9301878-101							KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09								FFVAA	LIVSTIDSBEGRENSNING		
	10											
	11						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 2
	12						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	13						100TIM					
	14											
	15						36MÅN		ME	M4840-174010-U01	TS2	SE TEXTRAD 2
	16						ALT		FFVAA	TILLSYN 2		
	17						200TIM					
	18											
	19						VB		ME	M4840-174010-U01-U02		
	20								FFVAA	REPARATION		
	21											
	22						72MÅN		ME	M4840-174010-U01	FÖ3	TORRLUFT-FÖRVARING
	23								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
704025	01	.ADAPTER RB24J	--	(1)	-	(1)	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592	TS	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F5686-000206	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	TILLSYN		
	03	VARO -110D375										
		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEOH.										
704033	01	ÖVNINGSLAVETT RB 74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510	FFVAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500067-761	IUF									
	04		K-REP:	310			VB		BE	SKI		
	05	3500067-761							KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09								FFVAA	LIVSTIDSBEGRENSNING		
	10											
	11						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 2
	12						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	13						100TIM					
	14											
	15						36MÅN		ME	M4840-174510-U03	TS2	SE TEXTRAD 2
	16						ALT		FFVAA	TILLSYN 2		
	17						200TIM					
	18											
	19						VB		ME	M4840-174510-U01, -U03		
	20								FFVAA	REPARATION		
	21											
	22						72MÅN		ME	M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-FÖRVARING
	23								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
704033	01	.ADAPTER RB24J	--	(1)	-	(1)	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592	TS	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
010	02	F5686-000206	FFVAA	(1)	1	-			FFVAA	TILLSYN		
	03	VARO -110D375										

UPPHÄVD

