

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
703	Robothjälpapparater	703011
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad och nya adresser med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/B Sjögren

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCL

Mtrlgrp:

Ändrad enligt:

Upphäver:

Förrådsbeteckning: M7781-208361

FLYG 200

UFS FPL 37 00 1978Q¹⁾ Distribution:

FMV:FuhTDOKP

UFS FPL 37 00-1978Q:1, :2 och :3

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läs anvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsenummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND CAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ

ME	CAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy
CA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ

Celsius Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:
EKMA EKMA-Luft AB Mullsjö

1999-05-20

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifisering	Mirrtyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Urh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppl	4	5	6				Atgård		
703033 003	01 02 03 04 05 06	.BATTERI ORT ANP37 F9208-000004 ESAAB-83: 7 074-131	-- CAA	- 1	- -	- -	36MÅN 42MÅN	ME FVST	ERFORDRAS EJ KASSERAS, SE AF EL 300-000102	- - -	TOTALTID 42MÅN FRÅN TILLVERK- NINGSDATUM KA UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
703033 005	01 02 03	.SUBUTBY ESENHETER	SUE CAA	- X	- -	- -	VB ---	ME CAA	REPARATION	- -	SE UFS FPL 37 00-1998	
	01 02	GÄLLER FPL 37.326, 37.347 OCH 37.415. TIDEN RÄKNAS FRÅN MONTERING AV BATTERI I ANP37.										
703035	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	ANP37 F9208-000001 ESAAB-83: 7 000-112 8327000-12 (S01-050)	UE CAA IUF	- 1	- -	- -	--- 36MÅN VB	BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CAA	UFS FPL 37 703-2507 BYTE UFS FPL 37 8068-3315 IPK BEV UFS FPL 37 703-2508 BATTERIBYTE F6400-081490-U01 REPARATION	- -	SE UFS FPL 37 703-2507 BY SE TEXTRAD 02 1) FÖRVARAS MED BATTERI	
703035 003	01 02 03 04 05 06	.BATTERI ORT ANP37 F9208-000004 ESAAB-83: 7 074-131	-- CAA	- 1	- -	- -	36MÅN 42MÅN	ME FVST	ERFORDRAS EJ KASSERAS, SE AF EL 300-000102	- - -	TOTALTID 42MÅN FRÅN TILLVERK- NINGSDATUM KA UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
703035 005	01 02 03	.SUBUTBY ESENHETER	SUE CAA	- X	- -	- -	VB ---	ME CAA	REPARATION	- -	SE UFS FPL 37 00-1998	
	01 02	BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR										
704005	01 02 03 04 05 06 07 08 09	RAKETSKEI A F6400-07: 234 SAAB -15 0340-10-4 1570340-04	-- CAA IUF	(ERF - ERF	- -	- -	--- 36MÅN 36MÅN VB	BE KOMP ME FVST ME FVST CAA	SKI BYTE UFA FPL 37 704-4006 TILLSYN UFA FPL 37 704-4006 REPARATION	- -	TOTALTID 36MÅN	

1999-05-20

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod Di/DAS Arbetsvolym (Manntimar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppl	4	5	6				Åtgärd		
		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:										
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.										
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.										
		04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.										
		05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.										
		06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.										
		07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.										
704025	01	LAVETT RB74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-174010	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03	SAAB -9301878-10-1	IUF									
	04	SAAB -9301878-10-1					VB		BE	SKI AM FPLLAST		
	05	9301878-101							KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09								CAA	LIVSTIDSBEGRENSNING		
	10											
	11						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 2
	12						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	13						100TIM					
	14											
	15						36MÅN		ME	M4840-174010-U01	TS2	SE TEXTRAD 2
	16						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	17						200TIM					
	18											
	19						VB		ME	M4840-174010-U01-U02		
	20								CAA	REPARATION		
	21											
	22						72MÅN		ME	M4840-174010-U01	FÖ3	TORRLUFT-
	23								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING
704025	01	.LAVETTELENIKENH RB74	UE	(1)	-	(1)	VB	---	ME	FFVAA AR50-24;465		
005	02	F6400-069620	CAA	(1)	1	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1										
	04											
	05	9301869-151										
704025	01	.ADAPTER RB24J	--	(1)	-	(1)	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592		UPPFÖLJS OCH
010	02	F5686-000206	CAA	(1)	1	-			CAA	TILLSYN		SAMORDNAS MED
-----	03	VARO -110D375										ÅTGÄRD PÅ
	04	SAAB -9301986-001										ÖVERORDNAD ME
		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:										
		02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.										
		03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.										
		04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.										
		05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.										
		06 .EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.										
		07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.										
704033	01	ÖVNINGS-LAVETT RB 74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500067-761	IUF									
	04						VB		BE	SKI		
	05	3500067-761							KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09								CAA	LIVSTIDSBEGRENSNING		
	10											
	11						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 2
	12						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	13						100TIM					
	14											
	15						36MÅN		ME	M4840-174510-U03	TS2	SE TEXTRAD 2
	16						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	17						200TIM					
	18											
	19						VB		ME	M4840-174510-U01, -U03		
	20								CAA	REPARATION		
	21											
	22						72MÅN		ME	M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-
	23								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

1999-05-20

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifering	Mirtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppl	4	5		6	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)	
704033 005	01 02 03 04 05	.LAVETTELIKENH RB74 F6400-069320 SAAB -93C1869-15-1 9301869-151	UE CAA	(1) (1)	- 1	(1) -	VB -	--- -	ME CAA	FFVAA AR50-24:465 REPARATION		
704033 010	01 02 03 04	.ADAPTER RB24J F5686-00C206 VARO -11C3375 SAAB -93C1986-001	-- CAA	(1) (1)	- 1	(1) -	36MÅN -	--- -	ME CAA	RB24-AR50-592 TILLSYN	UPPFÖLJS OCH SAMORDNAS MED ÅTGÄRD PÅ ÖVERORDNAD ME	
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 75TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.</p>												
704035	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	LAVETT RE74 B0L451 M4840-174320 SAAB -35C3223-502 3500223-532	-- CAA IUF	- -	- ERF	- -	VB -	--- -	BE KOMP	SKI HÄNGNING.NEDTAGNING	SE EXTRADER	
							75TIM		ME CAA	M4840-174510-U07 LIVSTIDSBEGRÄNSNING	LB SE EXTRAD 5-7	
							18MÅN		ME CAA	UFA FPL 37 704-4020 TILLSYN 1	TS1 SE EXTRAD 2	
							36MÅN		ME CAA	M4840-174020-U01 TILLSYN 2	TS2 SE EXTRAD 2	
							VB		ME CAA	M4840-174010-U02 REPARATION		
							72MÅN		ME CAA	M4840-174020-U01 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ3 TORRLUFT- FÖRVARING	
704035 005	01 02 03 04 05	.LE 74 BOLLAVETT F6400-07479 SAAB -35C0223-561 9301869-152	UE CAA	- -	- 1	- -	VB -	--- -	ME CAA	FFVAA AR50-24:465 REPARATION		
704035 010	01 02 03 04	.FÄLLARE B0L 451 M2198-451020 PHIL -RP409.451	UE CAA IUF	- -	- 1	- -	VB -	--- -	BE KOMP	SKI BYTE	SE UFS FPL 37 00-1989	
704035 015	01 02 03 04	.ADAPTER RB24J F5686-00C206 VARO -11C3375 SAAB -93C1986-001	-- CAA	(1) (1)	- 1	(1) -	36MÅN -	--- -	ME CAA	RB24-AR50-592 TILLSYN	UPPFÖLJS OCH SAMORDNAS MED ÅTGÄRD PÅ ÖVERORDNAD ME	

1999-05-20

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppl	4	5	6				Åtgärd		
			01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:									
			02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.									
			03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.									
			04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.									
			05 .EFTER 75 RESPEKTIVE 300TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.									
			06 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.									
			07 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.									
704037	01	LAVETT RB74 MK.3	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-174030	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500223-503	IUF									
	04						VB		BE	SKI AM FPLLAST		
	05	3500223-503							KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						75TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	LB	MED HÄNGD RB
	09								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		MED RÖDER OCH VINGAR
	10											SE TEXTRAD 5-7
	11											
	12											
	13						300TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	LB	MED HÄNGD RB
	14								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		UTAN RÖDER OCH VINGAR
	15											SE TEXTRAD 5-7
	16											
	17											
	18						100TIM	18MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4025	TS1 FÖ1	TOTALTID 18MÅN
	19								KOMP	TILLSYN 1		
	20											
	21						200TIM	36MÅN	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS2 FÖ2	TOTALTID 36MÅN
	22								CAA	TILLSYN 2		
	23											
	24						VB		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT		
	25								CAA	REPARATION		
	26											
	27						72MÅN		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	FÖ3	TORRLUFT-
	28								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

704037	01	.ELNIK LE74 MK.3	--	(1)	-	(1)	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
005	02	F6400-083379	CAA	(1)	1	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -3500223-563										
	04											
	05	3500223-563										

			01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:									
			02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.									
			03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.									
			04 .FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.									
			05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.									
			06 .EFTER 50TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL FFVAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.									
			07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3).									
704038	01	LAVETT RB99	--	-	-	-			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-199010	CAA	-	ERF	-			KOMP	HÄNGNING.NEDTAGNING		
*****	03	HUGAI-3820495-135	IUF									
	04						VB		BE	UF FLYG 540-000102		
	05								KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07											
	08						50TIM		ME	M4840-199010-U01	LB	SE TEXTRAD 5-7
	09								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	10											
	11						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4026	TS1	SE TEXTRAD 2
	12						ALT		KOMP	TILLSYN 1		
	13						25TIM					
	14											
	15						36MÅN		ME	M4840-199010-U01	TS2	SE TEXTRAD 2
	16						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	17						50TIM					
	18											
	19						VB		ME	M4840-199010-U01		
	20								CAA	REPARATION		
	21											
	22						72MÅN		ME	M4840-199010-U01	FÖ3	TORRLUFT-
	23								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

1999-05-20

Sida 12

Adress	Rad	Materie identifi ering	Mirtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppf	4	5		6	7	8	
704038	01	.KRAFTEN-ET KE74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
005	02	F6400-07E516	CAA	-	1	-			CAA	REPARATION		
*****	03	SAAB -35C 3053-501	IUF									
	04	SAAB -93C 5731-551										
	05	3500053-E01										
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 39										

	01	EKMA-LUFF AB MULLSJÖ.										
	02	TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.										
704040	01	GASFLASKA 2,27L	UE	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		
	02	F6400-074963	EKMA	(ERF	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -93C 5908-501	IUF									
	04						60MÅN	60MÅN	ME 1)	U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	
	05	9305908-E01							EKMA	ÖVERSYN	TOTALTID 60MÅN	
	06										1) SE TEXTRAD	
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 39					VB		BE	UFS FPL 37 704-2002		
	08								KOMP	KONTROLL OCH FYLLNING		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 704-14021		
	11								EKMA	REPARATION		

	01	EKMA-LUFF AB MULLSJÖ.										
	02	TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.										
704045	01	LUFTFL 0,45L RB74	UE	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		
	02	M7071-00C 452	EKMA	(ERF	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BUNAW-63E AS1505	IUF									
	04	NATOA-1420-01-039-9905					60MÅN	60MÅN	ME 1)	U-FÖRESKRIFT	Ö FÖ	
	05								EKMA	ÖVERSYN	TOTALTID 60MÅN	
	06										1) SE TEXTRAD	
	07						VB		BE	UFS FPL 37 704-2003		
	08								KOMP	KONTROLL OCH FYLLNING		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 704-14021		
	11								EKMA	REPARATION		

	01	BEVÄPNINGSKAPSLAR										
	02	-----										
	03	RAKETKAPSEL										
	04	-----										
705010	01	RAKKAPS 70B	--	(ERF	(ERF	(ERF			BE	SKI		
	02	M4411-12400	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -10C 3836-MOD										
	04	SAAB -93C 3629-001-MOD					EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05						UPPDRAG		KOMP	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								CAA	REPARATION		

705020	01	UTBRÄKKAFS 70B	--	(ERF	(ERF	(ERF			BE	SKI		
	02	M4415-12400	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -10C 4201-MOD	IUF									
	04						EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002		
	05						UPPDRAG		KOMP	RENGÖRING		
	06											
	07						24MÅN	24MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	
	08								KOMP	TILLSYN	TOTALTID 24MÅN	
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	11								CAA	REPARATION		

705025	01	BLIND RAKKAPS70	--	(ERF	(ERF	-			BE	SKI		
	02	M4954-111230	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BOF -10C 4198	IUF									
	04	BOF -10C 4198					12MÅN	12MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS FÖ	
	05								KOMP	TILLSYN	TOTALTID 12MÅN	
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004		
	08								CAA	REPARATION		

1999-05-20

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifierng	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- vånng	Åtg av			
			Induppl	4	5	6				Åtgård		
		01 AKANINSTALLATION										
		02 -----										
		03										
		04 SE AF FPL 37 00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGDSGRÄNS.										
707005	01	AKANINSTALLATION	--	-	-	-	---	ME			LB	SE EXTRAD
	02	M5899-370486			ERF			FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING			
	03	DIDAS-2200 664-680	IUF									
	04	DIDAS-2200 664-680										
707005	01	.HISSVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2502			
005	02	F6400-071285	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301558-10-3	IUF									
	04	SAAB -9301558-10-3						CDEFGH	ME	UFS FPL 37 707-2005		
	05	9301558-103							KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT		
	06											
	07							2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4002	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 707-4002		
	11								FVST	REPARATION		
707005	01	.TRYCKVÅGDÄMPARE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2506			
010	02	F6400-065487	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1785670-10-2	IUF									
	04							4000ST	ME	F6400-065487-U01	TS	ST=SKOTT
	05	1785670-102							CAA	REPARATION		
707005	01	.ÅKVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2502			
015	02	F6400-071286	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301546-10-2	IUF									
	04	SAAB -9301546-10-2						CDEFGH	ME	UFS FPL 37 707-2005		
	05	9301546-102							KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT		
	06											
	07							2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4007	TS	
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10							VB	ME	UFA FPL 37 707-4007		
	11								FVST	REPARATION		
707005	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2507			
020	02	F6400-071485	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1777000-10-5										
	04							GH	ME	F6400-070929-U01		
	05	1777000-105							CAA	TILLSYN		
	06											
	07	AKANBOX						VB	ME	F6400-070929-U01		
	08								CAA	REPARATION		
707005	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2507			
025	02	F6400-071486	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1777000-10-6										
	04							GH	ME	F6400-070929-U01		
	05	1777000-106							CAA	TILLSYN		
	06											
	07	AKANBOX						VB	ME	F6400-070929-U01		
	08								CAA	REPARATION		

1999-05-20

Sida 14

Adress	Rad	Materie identifi ering	Mtrrtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppf	4	5		6	Åtg av	Åtgärd	
01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045.												
707005	01	.AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI		
030	02	F6400-07:516	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -17E 6001-10-3	IUF									
	04						B		BE	SKI		
	05	1786001-103	A-BET: F6400-073617						KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING		
	06									STYRTAPPAR		
	07											
	08						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER
	09								KOMP	KONTROLL		
	10											
	11						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001	PR	
	12								FVST	ELFUNKTIONSPROV		
	13											
	14						3200TIM		ME		LB	
	15						10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		
	16											
	17						45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ1	
	18							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	19											
	20						12MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ2	TORRLUFTS-
	21							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			FÖRVARING

01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045.												
707005	01	.AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI		
035	02	F6400-07:517	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1773400-10-3	IUF									
	04						B		BE	SKI		
	05	1786001-103	A-BET: F6400-073616						KOMP	RENGÖRING.SMÖRJNING		
	06									STYRTAPPAR		
	07											
	08						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER
	09								KOMP	KONTROLL		
	10											
	11						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001	PR	
	12								FVST	ELFUNKTIONSPROV		
	13											
	14						3200TIM		ME		LB	
	15						10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		
	16											
	17						45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ1	
	18							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	19											
	20						12MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ2	TORRLUFTS-
	21							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			FÖRVARING

707005	01	.KABLAGE 96	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2508		
040	02	F6400-074438	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -17E 3091-10-2										
	04											
	05						2100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	UPPFÖLJNING PÅ
									FVST	KASSATION		ÖVERORDNAD ME

1999-05-20

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Atg på	TO/Föreskrift	Un-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Atg av		Arbetsvolym (Manlimmar)	
			Induppl	4	5	6				7		
		01 TILLSYN 1 UTFÖRS:										
		02 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.										
		03 .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.										
		04 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK										
		05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.										
		06 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707005 030 OCH 707005 035.										
707005	01	..AKANLÅDA, K M FÄSTE	--	-	-	-	<1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		SE TEXTRADER
045	02	M4803-021149	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		
	03	SAAB -1787170-10-2	IUF									
	04	SAAB -1787170-10-2					15MÅN		BE	UFS FPL 37 707-2003	TS1	TOTALTID 15MÅN
	05	1787170-102							KOMP	TILLSYN 1		SE TEXTRADER
	06											
	07						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	SE TEXTRADER
	08								KOMP	TILLSYN 2		
	09											
	10						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	SE TEXTRADER
	11								KOMP	TILLSYN 3		
	12											
	13						6000ST		ME	M4803-021149-U01	KTR	
	14								CAA	KONTROLL		
	15									LIVSLÄNGDSBEDÖMNING		
	16											
	17						45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2003	F01	INSATSKLAR
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	19											
	20						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003	F02	INSATSKLAR I
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT

707005	01	...ELAVFYRINGSÖN	UE	-	-	-	<1600ST ---		ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ
050	02	F7415-000186	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME
	03	OERLI-WW 270 380 U	IUF									
	04						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	
	05								KOMP	TILLSYN 2		
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000186-U01		
	11								CAA	REPARATION		

707005	01	...LÅDKONTAKT	UE	-	-	-	<1600ST ---		ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ
055	02	F7415-000187	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME
	03	OERLI-WW 270 371 U	IUF									
	04						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	
	05								KOMP	TILLSYN 2		
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000187-U01		
	11								CAA	REPARATION		

707005	01	...DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2003		
060	02	F6400-064987	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301884-10-2	IUF									
	04						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR
	05	9301884-102							CAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14010		
	08								CAL	REPARATION		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	F0	
	11								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

707005	01	..ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-	2600ST		ME	M4803-021159-U01	KTR	
065	02	M4803-021159	CAA	-	1	-			CAA	KONTROLL		
	03	SAAB -1793115-10-1	IUF									
	04	SAAB -1793115-10-1					45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2003	F01	INSATSKLAR
	05								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06											
	07						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003	F02	INSATSKLAR I
	08								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT

1999-05-20

Sida 16

Adress	Rad	Materiel identifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppl	4	5		6	7	8	
707005	01	.LADD-D01	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2509		
070	02	F6400-064 j07	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -930 903-10-1	IUF									
	04						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR
	05	9301903-1 j1							CAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14011		
	08								CAL	REPARATION		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	FÖ	
	11								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

707005	01	.LIKRIKTA IE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2503		
075	02	F6400-072 j27	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -930 842-15-2	IUF									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	9301842-1 j2							KOMP	IPK BEV		
	06	(S02-005)										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 707-4003		
	08								FVST	REPARATION		

707005	01	.MAGNETVE ITIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2504		
080	02	F6400-045 j22	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -800 008-10-1	IUF									
	04						FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004		
	05	8002008-1 j1							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV		
	06	(S02-026)								TIDRELÄ S02-018		
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 707-4004		
	09								FVST	REPARATION		

707005	01	.MANÖVERC LINDER	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2505		
085	02	F6400-050 j04	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -930 555-10-2	IUF									
	04						FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004		
	05	9301555-1 j2							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV		
	06									TIDRELÄ S02-018		
	07											
	08						2100TIM		ME	UFA FPL 37 707-4005	TS	
	09								FVST	TILLSYN		
	10											
	11						VB		ME	UFA FPL 37 707-4005		
	12								CAL	REPARATION		
	13											
	14						120MÅN		ME	UFA FPL 37 707-4005	FÖ	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

707005	01	.KABLAGE j8	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2501		
090	02	F6400-074 j85	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -177 510-10-5										
	04						H		ME	ERFORDRAS EJ		
	05								FVST	KASSATION		