

1999-12-28

Gäller: Flygvapnet

u  
k  
See ↑

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

### Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation .....	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer .....	701005
703	Robothjälpapparater .....	703011
704	Beväpningslavetter och skenor.....	704005
705	Beväpningskapslar .....	705005
o	Raketkapsel.....	705005
707	Akaninstallation .....	707005

1) Adress 703035 - 703035 005 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad och nya adresser med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhBV/B Sjögren

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCL

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1978R<sup>1)</sup>

Förrådsbeteckning: M7781-208428

Distribution:

FMV:ILS Tinfo

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

### Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

### Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:  
EKMA EKMA-Luft AB Mullsjö

UPPHÄVD

UPPHÄVD



1999-12-28

Sida 4

UPPHÄVD

Är	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	

01 GÄLLER FPL JA37D.

701022	01	BALK VÄNSTER	--	-	-	-	---	---	---			FLYGPLANFAST
	02	F6400-063864	CAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766750-10-3										
	04											
	05	1766750-103										
	06											
	07	S7										

701022	01	FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 701-2501		
005	02	F6400-071998	CAA	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF										
	04												
	05	8114000-103								BE	SKI		
	06	(S01-028)								KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.  
 02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS  
 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).  
 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.

701022	01	ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN			ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET
	02	M4702-253402	CAA	(2)	2	-				CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		
	03	NORAT-T500C											
	04	SAAB -9301949-001											
	05	9301949-001											
	06												
	07												

701022	01	ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---		ME	UF EL 100-000019		
015	02	M1834-175010	CAA	(2)	2	-				FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D											
	04	SAAB -6126735-040											
	05	6126735-040											

01 GÄLLER FPL JA37D.

701036	01	BALK S7 H	--	-	-	-	---	---	---				FLYGPLANFAST
	02	F6400-083740	CAA	-	1	-					SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766750-10-8											
	04												
	05	1766750-108											

01 GÄLLER FPL JA37D.

701037	01	BALK HÖGER	--	-	-	-	---	---	---				FLYGPLANFAST
	02	F6400-063865	CAA	-	1	-					SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1766750-10-4											
	04												
	05	1766750-104											
	06												
	07	S7											

UPPHÄVD

1999-12-28

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varning	Åtg av
					4	5	6							
Induppf	7	8	9	Åtgärd										
701037	01	.FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501				
005	02	F6400-071998	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF											
	04													
	05	8114000-103							VB	SKI				
	06	(S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON				
	07													
	08								30MÅN	BE	SKI	BY		
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON				
	10													
	11								72MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN	
	12								ALT	FVST	TILLSYN			
	13								600TIM					
	14													
	15								VB	ME	UFA FPL 37 701-4006			
	16								CAA	REPARATION				
	17													
	18								60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ		
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
<p>01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.  02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS  03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000).  04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÅD R FÖRSORG.</p>														
701037	01	..ELKRUTPATRON	--	(2)	(2)	(2)	30MÅN		ME	ERFORDRAS EJ	KA	TID I DRIFT		
010	02	M4702-253402	CAA	(2)	2	-			CAA	SE TEXTRADER/KASSERAS		FÖLJS UPP PÅ		
	03	NORAT-T500C										ÖVERORDNAD		
	04	SAAB -9301949-001										ENHET		
	05	9301949-001												
	06								48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ			
	07								CAA	SE TEXTRADER				
701037	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019				
015	02	M1834-175010	CAA	(2)	2	-			FVST	REPARATION				
	03	RUBE -200329D												
	04	SAAB -6126735-040												
	05	6126735-040												
701053	01	BEVÄPNINGSBALK V7V	--	-	-	-	---	---	---			FLYGPLANFAST		
	02	M4840-087310	CAA	-	1	-				SE UNDERENHETER				
	03	SAAB -1766770-10-1												
	04	SAAB -1766770-10-1												
	05	1766770-101												
701053	01	.FÄLLMEKANISM	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 701-2501				
005	02	F6400-071998	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8114000-10-3	IUF											
	04													
	05	8114000-103							VB	BE	SKI			
	06	(S01-028)							KOMP	RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON				
	07													
	08								30MÅN	BE	SKI	BY		
	09								KOMP	BYTE AV KRUTPATRON				
	10													
	11								72MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	TS	TOTALTID 72MÅN	
	12								ALT	FVST	TILLSYN			
	13								600TIM					
	14													
	15								VB	ME	UFA FPL 37 701-4006			
	16								CAA	REPARATION				
	17													
	18								60MÅN	ME	UFA FPL 37 701-4006	FÖ		
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

1999-12-28

Sida 6

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift				
			Induppf	4	5	6		7	8	9	
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.											
701053 010	01 ..ELKRUTPATRON 02 M4702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 9301949-001 06 07	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	30MÅN		ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER/KASSERAS	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET
701053 015	01 .ANSLUTNTAG 55-POL 02 M1834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 6127735-040	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	VB		ME FVST	UF EL 100-000019 REPARATION		
701067 010	01 BEVÄPNINGSBALK V7H 02 M4840-087210 03 SAAB -1766770-10-2 04 SAAB -1766770-10-2 05 1766770-102	-- CAA	- -	- 1	- -	---	---		SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
701067 010	01 .FÄLLMEKANISM 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 8114000-103 06 (S01-028) 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	UE CAA IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB	30MÅN	BE KOMP	UFS FPL 37 701-2501 BYTE		
								BE KOMP	SKI RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
								BE KOMP	SKI BYTE AV KRUTPATRON	BY	
								ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 TILLSYN	TS	TOTALTID 72MÅN
								ME CAA	UFA FPL 37 701-4006 REPARATION		
								ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.											
701067 010	01 ..ELKRUTPATRON 02 M4702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 9301949-001 06 07	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	30MÅN		ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER/KASSERAS	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET
701067 015	01 .ANSLUTNTAG 55-POL 02 M1834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 6127735-040	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	VB	---	ME FVST	UF EL 100-000019 REPARATION		
701085 010	01 RBBALK R7V 02 M4840-087110 03 SAAB -1764200-10-3 04 SAAB -1764200-10-3 05 1764200-103	-- CAA	- -	- 1	- -	---	---		SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1999-12-28

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrltyp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
701085	01	.BALKKROPP	--	-	-	-						
005	02	F6400-052587	CAA	-	1	-			BE	UFS FPL 37 701-2005		
	03	SAAB -1783500-10-1	IUF						KOMP	BYTE		
	04						FGH		ME	UFS FPL 37 701-2008		
	05	1783500-101							KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING		
	06											
	07	R7					DEFGH		ME	UFS FPL 37 00-2007		
	08								KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 701-4001		
	11								FVST	REPARATION		
701085	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB		ME	UF EL 100-000019		
010	02	M1834-175010	CAA	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	SAAB -6126735-040										
	05	6127735-040										
701100	01	RBBALK R7H	--	-	-	-						FLYGPLANFAST
	02	M4840-087010	CAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1764200-10-4										
	04	SAAB -1764200-10-4										
	05	1764200-104										
701100	01	.BALKKROPP	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 701-2005		
005	02	F6400-052588	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-2	IUF				FGH		ME	UFS FPL 37 701-2008		
	04								KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING		
	05	1783500-102										
	06											
	07	R7					DEFGH		ME	UFS FPL 37 00-2007		
	08								KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 701-4001		
	11								FVST	REPARATION		
701100	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)			ME	UF EL 100-000019		
010	02	M1834-175010	CAA	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	SAAB -6126735-040										
	05	6127735-040										
	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER										
	02	-----										
703011	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 703-2504		
	02	F6400-073537	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-2	IUF				EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	04								KOMP	IPK BEV		
	05	9302046-152	A-BET: F6400-060351									
	06	(S23-007)										
	07						VB		ME	TUA FPL 37 703-14005		
	08								CAA	REPARATION		
703011	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		ME			SE UFS
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	01	GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
703025	01	ANPASSNENHET ANPC	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 703-2505		
	02	F6400-071759	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302068-15-2	IUF				EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	04								KOMP	IPK BEV		
	05	9302068-152										
	06	(S13-007)										
	07						VB		ME	TUA FPL 37 703-14006		
	08								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

1999-12-28

Sida 8

UPPHÄVD

UFS	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varning	Åtg av
					4	5	6							
Induppf			7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)						
703025	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS			
	02		CAA	-	X	-			CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	FPL 37 00-1998			
	03													
-----														
01 GÄLLER FPL JA37D SOM HAR MF FPL 37 703-Å5831 INFÖRD.														
02 TIDEN RÄKNAS FRÅN MONTERING AV BATTERIKORT I ANP37.														
703030	01	ANP37	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 703-2507				
	02	F9208-000022	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
*****	03	ESAAB-8327 000-133	IUF											
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315				
	05	8327000-133	A-BET: F9208-000022						KOMP	IPK BEV				
	06	(S01-050)												
	07						15MÅN		ME	UFS FPL 37 703-2508	BY SE TEXTRAD 02			
	08								KOMP	BATTERIBYTE				
	09													
	10						VB		ME	F6400-081490-U01				
	11								CAA	REPARATION				
	12													
	13							1)			1) FÖRVARAS MED			
	14										BATTERI			
-----														
703030	01	.BATTERIKORT ANP37	--	-	-	-	15MÅN	42MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	TOTALTID 42MÅN			
005	02	F9208-000004	CAA	-	1	-			FVST	KASSERAS, SE AF EL 300-000102	FRÅN TILLVERK-			
*****	03	ESAAB-8327 074-131									NINGSDATUM			
	04													
	05										KA UPPFÖLJS PÅ			
	06										ÖVERORDNAD ME			
-----														
703030	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS			
	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION	FPL 37 00-1998			
*****	03													
-----														
01 GÄLLER FPL JA37D.														
02 TIDEN RÄKNAS FRÅN MONTERING AV BATTERIKORT I ANP37.														
703033	01	ANP37	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 703-2507				
	02	F9208-000002	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
-----	03	ESAAB-8327 000-132	IUF											
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315				
	05	8327000-132	A-BET: F9208-000022						KOMP	IPK BEV				
	06	(S01-050)												
	07						36MÅN		ME	UFS FPL 37 703-2508	BY SE TEXTRAD 02			
	08								KOMP	BATTERIBYTE				
	09													
	10						VB		ME	F6400-081490-U01				
	11								CAA	REPARATION				
	12													
	13							1)			1) FÖRVARAS MED			
	14										BATTERI			
-----														
703033	01	.BATTERIKORT ANP37	--	-	-	-	36MÅN	42MÅN	ME	ERFORDRAS EJ	TOTALTID 42MÅN			
003	02	F9208-000004	CAA	-	1	-			FVST	KASSERAS, SE AF EL 300-000102	FRÅN TILLVERK-			
	03	ESAAB-8327 074-131									NINGSDATUM			
	04													
	05										KA UPPFÖLJS PÅ			
	06										ÖVERORDNAD ME			
-----														
703033	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS			
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION	FPL 37 00-1998			
	03													

UPPHÄVD





1999-12-28

Sida 10

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Gr	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Manfimmnar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 700TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.										
704033	01	ÖVNINGSLAVETT RB 74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500067-761	IUF									
	04						VB		BE	SKI		
	05	3500067-761							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07						700TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 05-07
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	09											
	10						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 02
	11						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	12						100TIM					
	13											
	14						36MÅN		ME	M4840-174510-U03	TS2	SE TEXTRAD 02
	15						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	16						200TIM					
	17											
	18						500TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS3	
	19								CAA	TILLSYN 3		
	20											
	21						VB		ME	M4840-174510-U01, -U03		
	22								CAA	REPARATION		
	23											
	24						72MÅN		ME	M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-
	25								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING
	033	01 .LAVETTELNIKENH RB74	UE	(1)	-	(1)	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
		02 F6400-069620	CAA	(1)	1	-			CAA	REPARATION		
		03 SAAB -9301869-15-1										
		04										
		05 9301869-151										
	704033	01 .ADAPTER RB24J	--	(1)	-	(1)	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592		UPPFÖLJS OCH
		02 F5686-000206	CAA	(1)	1	-			CAA	TILLSYN		SAMORDNAS MED
		03 VARO -110D375										ÅTGÄRD PÅ
		04 SAAB -9301986-001										ÖVERORDNAD ME
		01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 75TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.										
704035	01	LAVETT RB74 BOL451	--	-	-	-			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-174020	CAA	-	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500223-502	IUF									
	04						VB		BE	SKI AM FPLLAST		
	05	3500223-502							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07						75TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD 05-07
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		
	09											
	10						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 02
	11								CAA	TILLSYN 1		
	12											
	13						36MÅN		ME	M4840-174020-U01	TS2	SE TEXTRAD 02
	14								CAA	TILLSYN 2		
	15											
	16						VB		ME	M4840-174010-U02		
	17								CAA	REPARATION		
	18											
	19						72MÅN		ME	M4840-174020-U01	FÖ3	TORRLUFT-
	20								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

1999-12-28

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
704035 005	01 02 03 04 05	.LE 74 BOLLAVETT F6400-079479 SAAB -3500223-561 9301869-152	UE CAA	- -	- 1	- -	VB	---	ME CAA	FFVAA AR50-24:465 REPARATION		
704035 010	01 02 03 04	.FÄLLARE BOL 451 M2198-451020 PHIL -RP409.451	-- CAA IUF	- -	- 1	- -	VB	---	BE KOMP	SKI BYTE		SE UFS FPL 37 00-1989
704035 015	01 02 03 04	.ADAPTER RB24J F5686-000206 VARO -110D375 SAAB -9301986-001	-- CAA	(1) (1)	- 1	(1) -	36MÅN	---	ME CAA	RB24-AR50-592 TILLSYN		UPPFÖLJS OCH SAMORDNAS MED ÅTGÄRD PÅ ÖVERORDNAD ME
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:  02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.  03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.  04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.  05 .EFTER 75 RESPEKTIVE 300TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.  06 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.  07 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.</p>												
704037 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	LAVETT RB74 MK.3 M4840-174030 SAAB -3500223-503 3500223-503	-- CAA IUF	(ERF (ERF ERF	-(ERF -		VB		BE KOMP	SKI HÄNGNING. NEDTAGNING		SE TEXTRADER
							75TIM		BE KOMP	SKI AM FPLLAST RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA	LB	MED HÄNGD RB MED RODER OCH VINGAR SE TEXTRAD 05-07
							300TIM		ME CAA	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT LIVSTIDSBEGRÄNSNING	LB	MED HÄNGD RB UTAN RODER OCH VINGAR SE TEXTRAD 05-07
							100TIM	18MÅN	ME KOMP	UFA FPL 37 704-4025 TILLSYN 1	TS1 FÖ1	TOTALTID 18MÅN
							200TIM	36MÅN	ME CAA	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT TILLSYN 2	TS2 FÖ2	TOTALTID 36MÅN
							VB		ME CAA	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT REPARATION		
								72MÅN	ME CAA	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ3	TORRLUFT- FÖRVARING
704037 005	01 02 03 04 05	.ELNIK LE74 MK.3 F6400-083379 SAAB -3500223-563 3500223-563	-- CAA	(1) (1)	- 1	(1) -	VB	---	ME CAA	FFVAA AR50-24:465 REPARATION		

1999-12-28

Sida 12

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Åtg av		DIDAS	
		Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
			7	8	9				Åtgärd		

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:  
 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.  
 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.  
 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÄD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.  
 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.  
 06 .EFTER 50TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.  
 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3).

704038	01 LAVETT RB99	--	-	-	-			BE	SKI			
	02 M4840-199010	CAA	-	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING			SE TEXTRADER
	03 HUGAI-3820495-135	IUF										
	04					VB		BE	UF FLYG 540-000102			
	05							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA			
	06											
	07					50TIM		ME	M4840-199010-U01	LB		SE TEXTRAD
	08							CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING			05-07
	09											
	10					18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4026	TS1		SE TEXTRAD 02
	11					ALT		KOMP	TILLSYN 1			
	12					25TIM						
	13											
	14					36MÅN		ME	M4840-199010-U01	TS2		SE TEXTRAD 02
	15					ALT		CAA	TILLSYN 2			
	16					50TIM						
	17											
	18					VB		ME	M4840-199010-U01			
	19							CAA	REPARATION			
	20											
	21					72MÅN		ME	M4840-199010-U01	FÖ3		TORRLUFT-
	22							CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			FÖRVARING

UPPHÄVD

704038	01 .KRAFTENHET KE74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465			
	02 F6400-078516	CAA	-	1	-			CAA	REPARATION			
	03 SAAB -3500053-501	IUF										
	04 SAAB -9305731-551											
	05 3500053-501											
	06											
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 39											

01 EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.  
 02 TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.

704040	01 GASFLASKA 2,27L	UE	(ERF	-(ERF				BE	SKI			
	02 F6400-074863	EKMA	(ERF	ERF	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9305908-501	IUF										
	04					60MÅN	60MÅN	ME 1)	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	Ö	FÖ	TOTALTID 60MÅN
	05 9305908-501							EKMA	ÖVERSYN			1) SE TEXTRAD
	06											
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 39					VB		BE	UFS FPL 37 704-2002			
	08							KOMP	KONTROLL OCH FyllNING			
	09											
	10					VB		ME	TUA FPL 37 704-14021			
	11							EKMA	REPARATION			

01 EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.  
 02 TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.

704045	01 LUFTFL 0,45L RB74	UE	(ERF	-(ERF				BE	SKI			
	02 M7071-000452	EKMA	(ERF	ERF	-			KOMP	BYTE			
	03 BUNAW-639AS1505	IUF										
	04 NATOA-1420-01-039-9905					60MÅN	60MÅN	ME 1)	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	Ö	FÖ	TOTALTID 60MÅN
	05							EKMA	ÖVERSYN			1) SE TEXTRAD
	06											
	07					VB		BE	UFS FPL 37 704-2003			
	08							KOMP	KONTROLL OCH FyllNING			
	09											
	10					VB		ME	TUA FPL 37 704-14021			
	11							EKMA	REPARATION			

UPPHÄVD

1999-12-28

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
				Induppf	4	5				6	7	8
		01 BEVÄPNINGSKAPSLAR 02 ----- 03 RAKETKAPSEL 04 -----										
	705010	01 RAKKAPS 70B 02 M4411-124000 03 BOF -1003836-MOD 04 SAAB -9300629-001-MOD 05 06 07 08	-- CAA	(ERF(ERF(ERF - ERF -			---	BE KOMP	SKI BYTE			
					EFTER UPPDRAG			ME KOMP	UFS FPL 37 705-2002 TILLSYN			
							VB	ME CAA	UFA FPL 37 705-4004 REPARATION			
	705020	01 UTBRÄKKAPS 70B 02 M4415-124000 03 BOF -1004201-MOD 04 05 06 07 08 09 10 11	-- CAA IUF	(ERF(ERF(ERF - ERF -			---	BE KOMP	SKI BYTE			
					EFTER UPPDRAG			ME KOMP	UFS FPL 37 705-2002 RENGÖRING			
					24MÅN	24MÅN		ME KOMP	UFS FPL 37 705-2002 TILLSYN	TS FÖ	TOTALTID 24MÅN	
							VB	ME CAA	UFA FPL 37 705-4004 REPARATION			
	705025	01 BLIND RAKKAPS70 02 M4954-111230 03 BOF -1004198 04 BOF -1004198 05 06 07 08	-- CAA IUF	(ERF(ERF - ERF -			---	BE KOMP	SKI BYTE			
					12MÅN	12MÅN		ME KOMP	UFS FPL 37 705-2002 TILLSYN	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN	
							VB	ME CAA	UFA FPL 37 705-4004 REPARATION			
		01 AKANINSTALLATION 02 ----- 03 04 SE AF FPL 37 00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGDSGRÄNS.										
	707005	01 AKANINSTALLATION 02 M5899-370486 03 DIDAS-2200 664-680 04 DIDAS-2200 664-680	-- IUF	- - - - ERF -			---	ME FVST	LIVSLÄNGDSBEGRENSNING	LB	SE TEXTRAD	
	707005 005	01 .HISSVINSCH 02 F6400-071285 03 SAAB -9301558-10-3 04 SAAB -9301558-10-3 05 9301558-103 06 07 08 09 10 11	UE CAA IUF	- - - - 1 -			---	BE KOMP	UFS FPL 37 707-2502 BYTE			
					CDEFGH			ME KOMP	UFS FPL 37 707-2005 KONTROLL AV BROMSMOMENT			
					2100TIM			ME FVST	UFA FPL 37 707-4002 TILLSYN	TS		
							VB	ME FVST	UFA FPL 37 707-4002 REPARATION			
	707005 010	01 .TRYCKVÄGDÄMPARE 02 F6400-065487 03 SAAB -1785670-10-2 04 05 1785670-102	UE CAA IUF	- - - - 1 -			---	BE KOMP	UFS FPL 37 707-2506 BYTE			
					4000ST			ME CAA	F6400-065487-U01 REPARATION	TS	ST=SKOTT	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1999-12-28

Sida 14

Upphäv	Ass	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Åtg av		DIDAS	
				Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
UPPHÄVD		707005	01 .ÅKVINSCH	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2502		
			02 F6400-071286	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
			03 SAAB -9301546-10-2	IUF									
			04 SAAB -9301546-10-2					CDEFGH		ME	UFS FPL 37 707-2005		
			05 9301546-102							KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT		
			06										
			07					2100TIM		ME	UFA FPL 37 707-4007	TS	
			08							FVST	TILLSYN		
			09										
			10					VB		ME	UFA FPL 37 707-4007		
			11							FVST	REPARATION		
UPPHÄVD		707005	01 .LÅSHUS	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2507		
		020	02 F6400-071485	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
			03 SAAB -1777000-10-5										
			04					GH		ME	F6400-070929-U01		
			05 1777000-105							CAA	TILLSYN		
			06										
			07 AKANBOX					VB		ME	F6400-070929-U01		
			08							CAA	REPARATION		
UPPHÄVD		707005	01 .LÅSHUS	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2507		
		025	02 F6400-071486	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
			03 SAAB -1777000-10-6										
			04					GH		ME	F6400-070929-U01		
			05 1777000-106							CAA	TILLSYN		
		06											
		07 AKANBOX					VB		ME	F6400-070929-U01			
		08							CAA	REPARATION			
		01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045.											
UPPHÄVD		707005	01 .AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI		
			02 F6400-073616	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
			03 SAAB -1786001-10-3	IUF									
			04					B		BE	SKI		
			05 1786001-103							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR		
			06										
			07					1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER
			08							KOMP	KONTROLL		
			09										
			10					300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001	PR	
			11							FVST	ELFUNKTIONSPROV		
			12										
			13					3200TIM		ME		LB	
		14					10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING			
		15											
		16					45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2007	FÖ1		
		17							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		18											
		19					12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007	FÖ2	TORRLUFTS-	
		20							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING	
		01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045.											
UPPHÄVD		707005	01 .AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI		
		035	02 F6400-073617	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
			03 SAAB -1770400-10-3	IUF									
			04					B		BE	SKI		
			05 1786001-103							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR		
			06										
			07					1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER
			08							KOMP	KONTROLL		
			09										
			10					300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001	PR	
			11							FVST	ELFUNKTIONSPROV		
			12										
			13					3200TIM		ME		LB	
		14					10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING			
		15											
		16					45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2007	FÖ1		
		17							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		18											
		19					12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007	FÖ2	TORRLUFTS-	
		20							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING	

1999-12-28

Sida 15

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS ..... Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
707005	01	..KABLAGE 96	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2508		
040	02	F6400-074438	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1790091-10-2										
	04						2100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	UPPFÖLJNING PÅ
	05								FVST	KASSATION		ÖVERORDNAD ME
<p>01 TILLSYN 1 UTFÖRS:  02 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN.  03 .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS.  04 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK  05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER.  06 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707005 030 OCH 707005 035.</p>												
707005	01	..AKANLÅDA,K M FÄSTE	--	-	-	-	<1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		SE TEXTRADER
045	02	M4803-021149	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		
	03	SAAB -1787170-10-2	IUF				15MÅN		BE	UFS FPL 37 707-2003	TS1	TOTALTID 15MÅN
	04	SAAB -1787170-10-2							KOMP	TILLSYN 1		SE TEXTRADER
	05	1787170-102										
	06											
	07						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	SE TEXTRADER
	08								KOMP	TILLSYN 2		
	09											
	10						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	SE TEXTRADER
	11								KOMP	TILLSYN 3		
	12											
	13						6000ST		ME	M4803-021149-U01	KTR	
	14								CAA	KONTROLL		
	15									LIVSLÄNGDSBEDÖMNING		
	16											
	17							45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ1	INSATSKLAR
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	19											
	20							12MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ2	INSATSKLAR I
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
	22											
	23							36MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ3	FÖRRÄDS-
	24								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		BEHANDLAS I
	25											TORRLUFT
707005	01	...ELAVFYRINGSDON	UE	-	-	-	<1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ
050	02	F7415-000186	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME
	03	OERLI-WW 270 380 U	IUF				1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	
	04								KOMP	TILLSYN 2		
	05											
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000186-U01		
	11								CAA	REPARATION		
707005	01	...LÄDKONTAKT	UE	-	-	-	<1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ
055	02	F7415-000187	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME
	03	OERLI-WW 270 371 U	IUF				1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	
	04								KOMP	TILLSYN 2		
	05											
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000187-U01		
	11								CAA	REPARATION		
707005	01	...DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2003		
060	02	F6400-064987	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301884-10-2	IUF				120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR
	04								CAL	TILLSYN		
	05	9301884-102										
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14010		
	08								CAL	REPARATION		
	09											
	10							120MÅN	ME	TUA FPL 37 707-14010	FÖ	
	11								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

