

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
703	Robothjälpapparater.....	703011
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

1) 703011 005, 703025 005, 703030 010, 703033, 703033 003 samt 703033 005 utgår. Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Ansvarig enhet, ref: FMV:KCGem/B Sjögren
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/FCL

Leverantör, ref:

Saab AB

TO-grupp: FLYG 200
Ändrad enligt:
Upphäver:
UFS FPL 37 00-1978S¹⁾
UFS FPL 37 00-1978S:1

Förrådsbeteckning: M7781-209114
Distribution: FMV:ILSTinfo

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:
EKMA EKMA-Luft AB Mullsjö

Sida 3(15)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
				4	5	6								
				IUF	7	8			9					
701022 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	.FÄLLMEKANISM F6400-071998 SAAB -8114000-10-3 8114000-103 (S01-028)	UE CAA IUF	(1) (1) 										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal/version			Intervall/		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	tillfälle				DIDAS	
			CV	4	5	6						
			IUF	7	8	9	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
701037005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	. FÄLLMEKANISM F6400-071998 SAAB -8114000-10-3 8114000-103 (S01-028)	UE CAA IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 701-2501 BYTE		
							VB		BE KOMP	SKI RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
							30MÅN		BE KOMP	SKI BYTE AV KRUTPATRON	BY	
							72MÅN ALT 600TIM		ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 TILLSYN	TS	TOTALTID 72MÅN
							VB		ME CAA	UFA FPL 37 701-4006 REPARATION		
							60MÅN		ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.										
701037010	01 02 03 04 05 06 07	..ELKRUTPATRON M4702-253402 NORAT-T500C SAAB -9301949-001 9301949-001	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	30MÅN		ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER/KASSERAS	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET
							48MÅN		ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER		
701037015	01 02 03 04 05 06	.ANSLUTNTAG 55-POL M1834-175010 RUBE -200329D SAAB -6126735-040	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	VB	---	ME FVST	UF EL 100-000019 REPARATION		
701053	01 02 03 04 05	BEVÄPNINGSBALK V7V M4840-087310 SAAB -1766770-10-1	-- CAA	- -	- 1	- -	---	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST
701053005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	. FÄLLMEKANISM F6400-071998 SAAB -8114000-10-3 8114000-103 (S01-028)	UE CAA IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 701-2501 BYTE		
							VB		BE KOMP	SKI RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON		
							30MÅN		BE KOMP	SKI BYTE AV KRUTPATRON	BY	
							72MÅN ALT 600TIM		ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 TILLSYN	TS	TOTALTID 72MÅN
							VB		ME CAA	UFA FPL 37 701-4006 REPARATION		
							60MÅN		ME FVST	UFA FPL 37 701-4006 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	

2002-02-04

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ							DIDAS	
			CV	1	2	3					
			IUF	4	5	6	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.											
701053 010	01 ..ELKRUTPATRON 02 M4702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001 07	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	30MÅN	ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER/KASSERAS	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET	
48MÅN ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER											
701053 015	01 .ANSLUTNTAG 55-POL 02 M1834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6127735-040	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	VB	ME FVST	UF EL 100-000019 REPARATION			
701067	01 BEVÄPNINGSBALK V7H 02 M4840-087210 03 SAAB -1766770-10-2 04 05 1766770-102	-- CAA	- -	- 1	- -	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	
701067 005	01 .FÄLLMEKANISM 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 8114000-103 06 (S01-028) 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	UE CAA IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB 30MÅN 72MÅN ALT 600TIM VB	BE KOMP BE KOMP BE KOMP ME FVST ME CAA ME FVST	UFS FPL 37 701-2501 BYTE SKI RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON SKI BYTE AV KRUTPATRON UFA FPL 37 701-4006 TILLSYN UFA FPL 37 701-4006 REPARATION UFA FPL 37 701-4006 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	BY FÖ	TOTALTID 72MÅN	
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM. 02 FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÄLLER ÄVEN PATRON M4702-253401) FÅR ANVÄNDAS 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M4550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÄDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV:FÖRRÄD R FÖRSORG.											
701067 010	01 ..ELKRUTPATRON 02 M4702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001 07	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	30MÅN	ME CAA	ERFORDRAS EJ SE TEXTRADER/KASSERAS	KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET	
48MÅN ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER											
701067 015	01 .ANSLUTNTAG 55-POL 02 M1834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6127735-040	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	VB	---	ME FVST	UF EL 100-000019 REPARATION		
701085	01 RBBALK R7V 02 M4840-087110 03 SAAB -1764200-10-3 04 05 1764200-103	-- CAA	- -	- 1	- -	---	---	SE UNDERENHETER		FLYGPLANFAST	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3					DIDAS	
			CV	4	5	6					(Man.tim)	
			IUF	7	8	9	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd		
701085	01	.BALKKROPP	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 701-2005		
005	02	F6400-052587	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-1	IUF									
	04						FGH		ME	UFS FPL 37 701-2008		
	05	1783500-101							KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING		
	06											
	07	R7					DEFGH		ME	UFS FPL 37 00-2007		
	08								KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 701-4001		
	11								FVST	REPARATION		
701085	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
010	02	M1834-175010	CAA	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	SAAB -6126735-040										
	05											
	06	6127735-040										
701100	01	RBBALK R7H	--	-	-	-	---	---	---			FLYGPLANFAST
	02	M4840-087010	CAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
	03	SAAB -1764200-10-4										
	04											
	05	1764200-104										
701100	01	.BALKKROPP	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 701-2005		
005	02	F6400-052588	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1783500-10-2	IUF									
	04						FGH		ME	UFS FPL 37 701-2008		
	05	1783500-102							KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING		
	06											
	07	R7					DEFGH		ME	UFS FPL 37 00-2007		
	08								KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 701-4001		
	11								FVST	REPARATION		
701100	01	.ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)			ME	UF EL 100-000019		
010	02	M1834-175010	CAA	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	RUBE -200329D										
	04	SAAB -6126735-040										
	05											
	06	6127735-040										
	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER										
	02	-----										
703011	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 703-2504		
	02	F6400-073537	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302046-15-2	IUF									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	9302046-152	A-BET:F6400-060351						KOMP	IPK BEV		
	06	(S23-007)										
	07						VB		ME	TUA FPL 37 703-14005		
	08								CAA	REPARATION		
	01	*GÄLLER FPL JA37C.										
703025	01	ANPASSNENHET ANPC	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 703-2505		
-----	02	F6400-071759	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9302068-15-2	IUF									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	05	9302068-152							KOMP	IPK BEV		
	06	(S13-007)										
	07						VB		ME	TUA FPL 37 703-14006		
	08								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

2002-02-04

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning				
			typ	CV	1	2	3	Drift					Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
					4	5	6									
			IUF													
01*GÅLLER FPL JA37D. 02 TIDEN RÄKNAS FRÅN MONTERING AV BATTERIKORT I ANP37.																
703030	01	ANP37	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 703-2507						
-----	02	*F9208-000059	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE						
	03	*ESAAB-8327 000-134	IUF													
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315						
	05	*8327000-134							KOMP	IPK BEV						
	06	(S01-050)														
	07*						18MÅN		ME	UFS FPL 37 703-2508	BY	SE				
	08								KOMP	BATTERIBYTE		TEXTRAD 02				
	09															
	10*						18MÅN	18MÅN	ME	UFS FPL 37 703-2508	FÖ	SE				
	11								FVST	BATTERIBYTE		TEXTRAD 02				
	12											FÖRVARAS MED				
	13											BATTERI				
	14						VB		ME	F6400-081490-U01						
	15								CAA	REPARATION						

703030	01*	BATTERIKORT ANP37	SUE	-	-	-	18MÅN	48MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 48MÅN				
005	02	F9208-000004	CAA	-	1	-			FVST	KASSERAS, SE AF EL 300-000102		FRÅN TILLVERK-				
-----	03	ESAAB-8327 074-131										NINGSDATUM				
	04															
	05											KA UPPFÖLJS PÅ				
	06											ÖVERORDNAD ME				

	01	BEVÄPNINGSLAVETTER OCH SKENOR														
	02	-----														
704005	01	RAKETSKENA	--	(ERF	-	-		---	BE	SKI						
	02	F6400-072234	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE						
	03	SAAB -1570340-10-4	IUF													
	04						36MÅN	36MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4006	TS	FÖ				
	05	1570340-104							FVST	TILLSYN		TOTALTID 36MÅN				
	06															
	07						VB		ME	UFA FPL 37 704-4006						
	08								FVST	REPARATION						
	09								CAA							

	01	FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:														
	02	.TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE.														
	03	.TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.														
	04	.FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÄD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.														
	05	.LB GÅLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.														
	06	.EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING.														
	07	.FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.														
704025	01	LAVETT RB74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		SE				
	02	M4840-174010	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		TEXTRADER				
	03	SAAB -9301878-10-1	IUF													
	04						VB		BE	SKI AM FPLLAST						
	05	9301878-101							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA						
	06															
	07						500TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE				
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		TEXTRAD				
	09											05-07				
	10						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE				
	11						ALT		FVST	TILLSYN 1		TEXTRAD 02				
	12						100TIM									
	13															
	14						36MÅN		ME	M4840-174010-U01	TS2	SE				
	15						ALT		CAA	TILLSYN 2		TEXTRAD 02				
	16						200TIM									
	17															
	18						VB		ME	M4840-174010-U01-U02						
	19								CAA	REPARATION						
	20															
	21						72MÅN		ME	M4840-174010-U01		FÖ3 TORRLUFT-				
	22								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING				

704025	01	.LAVETTELNIKENH RB74	UE	(1)	-	(1)	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465						
005	02	F6400-069620	CAA	(1)	1	-			CAA	REPARATION						
	03	SAAB -9301869-15-1														
	04															
	05	9301869-151														

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ								DIDAS	
			CV	1	2	3	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
			IUF	4	5	6						
704025	01	.ADAPTER RB24J	--	(1)	-	(1)	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592		UPPFÖLJS OCH
010	02	F5686-000206	CAA	(1)	1	-			CAA	TILLSYN		SAMORDNAS MED
	03	VARO -110D375										ÅTGÄRD PÅ
	04	SAAB -9301986-001										ÖVERORDNAD ME
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÄD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 700TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.												
704033	01	ÖVNINGS-LAVETT RB 74	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI AM FPLLAST		SE TEXTRADER
	02	M4840-174510	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500067-761	IUF									
	04						VB		BE	SKI		
	05	3500067-761							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07						700TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		05-07
	09											
	10						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 02
	11						ALT		FVST	TILLSYN 1		
	12						100TIM					
	13											
	14						36MÅN		ME	M4840-174510-U03	TS2	SE TEXTRAD 02
	15						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	16						200TIM					
	17											
	18						500TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS3	
	19								CAA	TILLSYN 3		
	20											
	21						VB		ME	M4840-174510-U01, -U03		
	22								CAA	REPARATION		
	23											
	24							72MÅN	ME	M4840-174510-U03	FÖ3	TORRLUFT-
	25								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING
704033	01	.LAVETTELNİKENH RB74	UE	(1)	-	(1)	VB	---	ME	FFVA AR50-24:465		
005	02	F6400-069620	CAA	(1)	1	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -9301869-15-1										
	04											
	05	9301869-151										
704033	01	.ADAPTER RB24J	--	(1)	-	(1)	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592		UPPFÖLJS OCH
010	02	F5686-000206	CAA	(1)	1	-			CAA	TILLSYN		SAMORDNAS MED
	03	VARO -110D375										ÅTGÄRD PÅ
	04	SAAB -9301986-001										ÖVERORDNAD ME
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÄD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 75TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.												
704035	01	LAVETT RB74 BOL451	--	-	-	-			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-174020	CAA	-	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500223-502	IUF									
	04						VB		BE	SKI AM FPLLAST		
	05	3500223-502							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07						75TIM		ME	M4840-174510-U07	LB	SE TEXTRAD
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		05-07
	09											
	10						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4020	TS1	SE TEXTRAD 02
	11								CAA	TILLSYN 1		
	12											
	13						36MÅN		ME	M4840-174020-U01	TS2	SE TEXTRAD 02
	14								CAA	TILLSYN 2		
	15											
	16						VB		ME	M4840-174010-U02		
	17								CAA	REPARATION		
	18											
	19							72MÅN	ME	M4840-174020-U01	FÖ3	TORRLUFT-
	20								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
			typ				tillfälle					
			CV	1	2	3						
			IUF	4	5	6						
				7	8	9	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
704035 005	01	.LE 74 BOLLAVETT	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
	02	F6400-079479	CAA	-	1	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -3500223-561										
	04											
	05	9301869-152										

704035 010	01	.FÄLLARE B0L 451	--	-	-	-	VB	---	BE	SKI		SE UFS
	02	M2198-451020	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		FPL 37 00-1989
	03	PHIL -RP409.451	IUF									

704035 015	01	.ADAPTER RB24J	--	(1)	-	(1)	36MÅN	---	ME	RB24-AR50-592		UPPFÖLJS OCH
	02	F5686-000206	CAA	(1)	1	-			CAA	TILLSYN		SAMORDNAS MED
	03	VARO -1100375										ÅTGÄRD PÅ
	04	SAAB -9301986-001										ÖVERORDNAD ME

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÄD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .EFTER 75 RESPEKTIVE 300TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3. 06 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÄR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.												
704037 005	01	LAVETT RB74 MK.3	--	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-174030	CAA	(ERF	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	SAAB -3500223-503	IUF									
	04						VB		BE	SKI AM FPLLAST		
	05	3500223-503							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07						75TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	LB	MED HÄNGD RB
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		MED RÖDER OCH
	09											VINGAR
	10											SE TEXTRAD
	11											05-07
	12											
	13						300TIM		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	LB	MED HÄNGD RB
	14								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		UTAN RÖDER OCH
	15											VINGAR
	16											SE TEXTRAD
	17											05-07
	18											
	19						100TIM	18MÅN	ME	UFA FPL 37 704-4025	TS1 FÖ1 TOTALTID 18MÅN	
	20								KOMP	TILLSYN 1		
	21											
	22						200TIM	36MÅN	ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	TS2 FÖ2 TOTALTID 36MÅN	
	23								CAA	TILLSYN 2		
	24											
	25						VB		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT		
	26								CAA	REPARATION		
	27											
	28						72MÅN		ME	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	FÖ3 TORRLUFT-	
	29								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖRVARING	

704037 005	01	.ELNIK LE74 MK.3	--	(1)	-	(1)	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
	02	F6400-083379	CAA	(1)	1	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -3500223-563										
	04											
	05	3500223-563										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal/version			Intervall/		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	tillfälle	DIDAS				
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd	(Man.tim)	
01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 .TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMONTERAD ELLER INTE. 03 .TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 .FÄR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÄD, ENDAST I HANGAR MOTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 .LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 .EFTER 50TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 .FÖRVARAS I TORRLUFT (F03).												
704038	01	LAVETT RB99	--	-	-	-			BE	SKI		SE TEXTRADER
	02	M4840-199010	CAA	-	ERF	-			KOMP	HÄNGNING. NEDTAGNING		
	03	HUGAI-3820495-135	IUF									
	04						VB		BE	UF FLYG 540-000102		
	05								KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
	06											
	07						50TIM		ME	M4840-199010-U01	LB	SE TEXTRAD
	08								CAA	LIVSTIDSBEGRÄNSNING		05-07
	09											
	10						18MÅN		ME	UFA FPL 37 704-4026	TS1	SE TEXTRAD 02
	11						ALT		KOMP	TILLSYN 1		
	12						25TIM					
	13											
	14						36MÅN		ME	M4840-199010-U01	TS2	SE TEXTRAD 02
	15						ALT		CAA	TILLSYN 2		
	16						50TIM					
	17											
	18						VB		ME	M4840-199010-U01		
	19								CAA	REPARATION		
	20											
	21						72MÅN		ME	M4840-199010-U01	F03	TORRLUFT-
	22								CAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING
704038	01	.KRAFTENHET KE74	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA AR50-24:465		
005	02	F6400-078516	CAA	-	1	-			CAA	REPARATION		
	03	SAAB -3500053-501	IUF									
	04	SAAB -9305731-551										
	05											
	06	3500053-501										
	07											
	08	INGÅR ÄVEN I FPL 39										
	01	EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.										
	02	TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.										
704040	01	GASFLASKA 2,27L	UE	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		
	02	F6400-074863	EKMA	(ERF	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9305908-501	IUF									
	04						60MÅN	60MÅN	ME 1)	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	0	F0 TOTALTID 60MÅN
	05	9305908-501							EKMA	ÖVERSYN		1) SE TEXTRAD
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 39					VB		BE	UFS FPL 37 704-2002		
	08								KOMP	KONTROLL OCH FyllNING		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 704-14021		
	11								EKMA	REPARATION		
	01	EKMA-LUFT AB MULLSJÖ.										
	02	TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.										
704045	01	LUFTFL 0,45L RB74	UE	(ERF	-	(ERF			BE	SKI		
	02	M7071-000452	EKMA	(ERF	ERF	-			KOMP	BYTE		
	03	BUNAW-639AS1505	IUF									
	04	NATO A-1420-01-039-9905					60MÅN	60MÅN	ME 1)	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT	0	F0 TOTALTID 60MÅN
	05								EKMA	ÖVERSYN		1) SE TEXTRAD
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 704-2003		
	08								KOMP	KONTROLL OCH FyllNING		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 704-14021		
	11								EKMA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3							
			IUF	4	5	6	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd		Arb.vol. (Man.tim)	
		01 BEVÄPNINGSKAPSLAR 02 ----- 03 RAKETKAPSEL 04 -----											
705010	01	RAKKAPS 70B	--	(ERF	(ERF	(ERF	---		BE	SKI			
	02	M4411-124000	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE			
	03	B0F -1003836-MOD											
	04	SAAB -9300629-001-MOD					EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002			
	05						UPPDRA		KOMP	TILLSYN			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004			
	08								CAA	REPARATION			
705020	01	UTBRAKKAPS 70B	--	(ERF	(ERF	(ERF	---		BE	SKI			
	02	M4415-124000	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE			
	03	B0F -1004201-MOD	IUF										
	04						EFTER		ME	UFS FPL 37 705-2002			
	05						UPPDRA		KOMP	RENGÖRING			
	06												
	07						24MÅN	24MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS	FÖ	TOTALTID 24MÅN
	08								KOMP	TILLSYN			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004			
	11								CAA	REPARATION			
705025	01	BLIND RAKKAPS70	--	(ERF	(ERF	-	---		BE	SKI			
	02	M4954-111230	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE			
	03	B0F -1004198	IUF										
	04						12MÅN	12MÅN	ME	UFS FPL 37 705-2002	TS	FÖ	TOTALTID 12MÅN
	05								KOMP	TILLSYN			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 705-4004			
	08								CAA	REPARATION			
	01	AKANINSTALLATION											
	02	-----											
	03												
	04	SE AF FPL 37 00-25 BETRÄFFANDE AKANSKJUTNINGENS INVERKAN PÅ FPLSKROVETS LIVSLÄNGDSGRÄNS.											
707005	01	AKANINSTALLATION	--	-	-	-	---		ME			LB	SE TEXTRAD
	02	M5899-370486		-	ERF	-			FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING			
	03	DIDAS-2200 664-680	IUF										
707005	01	.HISSVINSCH	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 707-2502			
005	02	F6400-071285	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301558-10-3	IUF										
	04						CDEFGH		ME	UFS FPL 37 707-2005			
	05	9301558-103							KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT			
	06												
	07						2100TIM		ME	UFA FPL 37 707-4002	TS		
	08								FVST	TILLSYN			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 707-4002			
	11								FVST	REPARATION			
707005	01	.TRYCKVÄGDÄMPARE	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 707-2506			
010	02	F6400-065487	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1785670-10-2	IUF										
	04						4000ST		ME	F6400-065487-U01	TS	ST=SKOTT	
	05	1785670-102							CAA	REPARATION			
707005	01	.ÄKVINSCH	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 707-2502			
015	02	F6400-071286	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301546-10-2	IUF										
	04						CDEFGH		ME	UFS FPL 37 707-2005			
	05	9301546-102							KOMP	KONTROLL AV BROMSMOMENT			
	06												
	07						2100TIM		ME	UFA FPL 37 707-4007	TS		
	08								FVST	TILLSYN			
	09												
	10						VB		ME	UFA FPL 37 707-4007			
	11								FVST	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
				4	5	6								
				IUF	7	8								
707005020	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2507				
	02	F6400-071485	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1777000-10-5												
	04						GH		ME	F6400-070929-U01				
	05	1777000-105							CAA	TILLSYN				
	06													
	07	AKANBOX					VB		ME	F6400-070929-U01				
	08								CAA	REPARATION				
707005025	01	.LÅSHUS	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2507				
	02	F6400-071486	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1777000-10-6					GH		ME	F6400-070929-U01				
	04								CAA	TILLSYN				
	05	1777000-106												
	06													
	07	AKANBOX					VB		ME	F6400-070929-U01				
	08								CAA	REPARATION				
01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045.														
707005030	01	.AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI				
	02	F6400-073616	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1786001-10-3	IUF											
	04						B		BE	SKI				
	05	1786001-103	A-BET:F6400-073617						KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR				
	06													
	07						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER		
	08								KOMP	KONTROLL				
	09													
	10						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001	PR			
	11								FVST	ELFUNKTIONSPROV				
	12													
	13						3200TIM		ME		LB			
	14						10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING				
	15													
	16						45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2007	F01			
	17								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	18													
	19						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007	F02 TORRLUFTS-			
	20								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖRVARING			
01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045.														
707005035	01	.AKANBOX	UE	-	-	-			BE	SKI				
	02	F6400-073617	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1770400-10-3	IUF											
	04						B		BE	SKI				
	05	1786001-103	A-BET:F6400-073616						KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR				
	06													
	07						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007	SE TEXTRADER			
	08								KOMP	KONTROLL				
	09													
	10						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001	PR			
	11								FVST	ELFUNKTIONSPROV				
	12													
	13						3200TIM		ME		LB			
	14						10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING				
	15													
	16						45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2007	F01			
	17								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	18													
	19						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007	F02 TORRLUFTS-			
	20								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖRVARING			
707005040	01	.KABLAG 96	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2508				
	02	F6400-074438	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1790091-10-2												
	04						2100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	UPPFÖLJNING PÅ		
	05								FVST	KASSATION		ÖVERORDNAD ME		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		UH-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3							
			IUF	4	5	6						Arb.vol. (Man.tim)	
				7	8	9	Drift	Förvar	Åtg av	Åtgärd			
01 TILLSYN 1 UTFÖRS: 02 .NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGNEN. 03 .SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS. 04 .EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK 05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER. 06 .SENAST 15MÅN EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN PÅ FPL-MONTERAD AKAN SOM EJ DELTAGIT I SKJUTNING. 07 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707005 030 OCH 707005 035.													
707005	01	..AKANLÅDA,K M FÄSTE	--	-	-	-	<1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003			SE TEXTRADER
045	02	M4803-021149	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1			
-----	03	SAAB -1787170-10-2	IUF										
	04	SAAB -1787170-10-2					15MÅN		BE	UFS FPL 37 707-2003	TS1		SE TEXTRADER
	05								KOMP	TILLSYN 1			
	06	1787170-102											
	07						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2		SE TEXTRADER
	08								KOMP	TILLSYN 2			
	09												
	10						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3		SE TEXTRADER
	11								KOMP	TILLSYN 3			
	12												
	13						6000ST		ME	M4803-021149-U01	KTR		
	14								CAA	KONTROLL			
	15									LIVSLÄNGDSBEDÖMNING			
	16												
	17						45DYGN		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ1	INSATSKLAR
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	19												
	20						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ2	INSATSKLAR I
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			TORRLUFT
	22												
	23						36MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ3	FÖRRÄDS-
	24								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			BEHANDLAS I
	25												TORRLUFT

707005	01	...ELAVFYRINGSDON	UE	-	-	-	<1600ST ---		ME	UFS FPL 37 707-2003			UPPFÖLJNING PÅ
050	02	F7415-000186	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1			ÖVERORDNAD ME
	03	OERLI-WW 270 380 U	IUF										
	04						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2		
	05								KOMP	TILLSYN 2			
	06												
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3		
	08								KOMP	TILLSYN 3			
	09												
	10						VB		ME	F7415-000186-U01			
	11								CAA	REPARATION			

707005	01	...LÄDKONTAKT	UE	-	-	-	<1600ST ---		ME	UFS FPL 37 707-2003			UPPFÖLJNING PÅ
055	02	F7415-000187	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1			ÖVERORDNAD ME
	03	OERLI-WW 270 371 U	IUF										
	04						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2		
	05								KOMP	TILLSYN 2			
	06												
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3		
	08								KOMP	TILLSYN 3			
	09												
	10						VB		ME	F7415-000187-U01			
	11								CAA	REPARATION			

707005	01	...DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2003			
060	02	F6400-064987	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301884-10-2	IUF										
	04						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	TS		TOTALTID 10ÅR
	05	9301884-102							CAL	TILLSYN			
	06												
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14010			
	08								CAL	REPARATION			
	09												
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	FÖ		
	11								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2002-02-04

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
			CV	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)
			IUF	4	5	6								
707005065	01	..ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-	2600ST		ME	M4803-021159-U01	KTR			
	02	M4803-021159	CAA	-	1	-			CAA	KONTROLL				
	03	SAAB -1793115-10-1	IUF											
	04							45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2003		F01 INSATSKLAR		
	05								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06													
	07							12MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2003		F02 INSATSKLAR I		
	08								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT		
	09													
	10							36MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2003		F03 FÖRRÄDS-		
	11								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		BEHANDLAS I		
	12											TORRLUFT		
707005070	01	..LADD-DON	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2509				
	02	F6400-064507	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301903-10-1	IUF					120MÅN						
	04								ME	TUA FPL 37 707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR		
	05	9301903-101							CAL	TILLSYN				
	06													
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14011				
	08								CAL	REPARATION				
	09													
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011		F0		
	11								CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
707005075	01	..LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2503				
	02	F6400-072427	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301842-15-2	IUF											
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315				
	05	9301842-152							KOMP	IPK BEV				
	06	(S02-005)												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 707-4003				
	08								FVST	REPARATION				
707005080	01	..MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2504				
	02	F6400-045822	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8002008-10-1	IUF											
	04						FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004				
	05	8002008-101							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV				
	06	(S02-026)								TIDRELÄ S02-018				
	07													
	08						VB		ME	UFA FPL 37 707-4004				
	09								FVST	REPARATION				
707005085	01	..MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2505				
	02	F6400-050004	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301555-10-2	IUF											
	04						FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004				
	05	9301555-102							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV				
	06									TIDRELÄ S02-018				
	07													
	08							2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4005	TS			
	09								FVST	TILLSYN				
	10													
	11						VB		ME	UFA FPL 37 707-4005				
	12								CAL	REPARATION				
	13													
	14							120MÅN	ME	UFA FPL 37 707-4005		F0		
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
707005090	01	..KABLAG 98	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2501				
	02	F6400-074985	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1779510-10-5												
	04						H		ME	ERFORDRAS EJ				
	05								FVST	KASSATION				