

2004-11-08

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
70	Beväpningsinstallation	700005
701	Beväpningsbalkar med fällmekanismer	701005
703	Robothjälpapparater.....	703011
704	Beväpningslavetter och skenor	704005
705	Beväpningskapslar.....	705005
o	Raketkapsel	705005
707	Akaninstallation	707005

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Tekniskt ansvarig: FMV: VO Flyg&Rymd/G Jonsson
Publikationsansvarig: FMV: VO Flyg&Rymd/B Sjögren

Saab AB

TO-grupp: Upphäver: Förrådsbeteckning: M7781-209567
FLYG 200 UFS FPL 37 00-1978U 1) Distribution: FMV:ILS Tinfo

2004-11-08

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:

EKMA EKMA-Luft AB Mullsjö

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

2004-11-08

Sida 5 (14)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
	701037 005	01 . FÄLLMEKANISM 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 8114000-103 06 (S01-028) 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	UE CAA IUF	(1) (1) (1)	(1) 1 -	(1) -			BE UFS FPL 37 701-2501 KOMP BYTE VB BE SKI KOMP RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON 30MÅN BE SKI KOMP BYTE AV KRUTPATRON 72MÅN ME UFA FPL 37 701-4006 ALT FVST TILLSYN 600TIM VB ME UFA FPL 37 701-4006 CAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ 60MÅN ME UFA FPL 37 701-4006 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			BY TS TOTALTID 72MÅN FÖ	
<p>01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM 02 FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER (GÅLLER ÄVEN PATRON M702-253401) FÅR ANVÄNDAS 03 FÖR FÄLLNING AV 15 ÖVNB 71 (M550-121000). 04 OMFÖRDELNING AV FÖRRÅDSTIDS- OCH DRIFTTIDSUTGÅNGNA PATRONER SKER GENOM FMV: FÖRRÅD R FÖRSORG.</p>													
	701037 010	01 . ELKRUTPATRON 02 M702-253402 03 NORAT-T500C 04 SAAB -9301949-001 05 06 9301949-001 07	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	30MÅN		ME ERFORDRAS EJ CAA SE TEXTRADER/KASSERAS		KA	TID I DRIFT FÖLJS UPP PÅ ÖVERORDNAD ENHET	
	701037 015	01 . ANSLUTNTAG 55-POL 02 M834-175010 03 RUBE -200329D 04 SAAB -6126735-040 05 06 6126735-040	-- CAA	(2) (2)	(2) 2	(2) -	VB	---	ME UF EL 100-000019 FVST REPARATION				
	701053	01 BEVÄPNINGSBALK V7V 02 M840-087310 03 SAAB -1766770-10-1 04 05 1766770-101	-- CAA	- -	- 1	- -	---	---	SE UNDERENHETER			FLYGPLANFAST	
	701053 005	01 . FÄLLMEKANISM 02 F6400-071998 03 SAAB -8114000-10-3 04 05 8114000-103 06 (S01-028) 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17 18 19	UE CAA IUF	(1) (1) (1)	(1) 1 -	(1) -			BE UFS FPL 37 701-2501 KOMP BYTE VB BE SKI KOMP RENGÖRING EFTER AVFYRING AV KRUTPATRON 30MÅN BE SKI KOMP BYTE AV KRUTPATRON 72MÅN ME UFA FPL 37 701-4006 ALT FVST TILLSYN 600TIM VB ME UFA FPL 37 701-4006 CAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ 60MÅN ME UFA FPL 37 701-4006 FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			BY TS TOTALTID 72MÅN FÖ	

2004-11-08

Sida 7 (14)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
	701085	01 . BALKKROPP	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 701-2005			
	005	02 F6400-052587	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1783500-10-1	IUF									
		04					FGH	ME	UFS FPL 37 701-2008			
		05 1783500-101						KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING			
		06										
		07 R7					DEFGH	ME	UFS FPL 37 00-2007			
		08						KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON			
		09										
		10					VB	ME	UFA FPL 37 701-4001			
		11						FVST	REPARATION			
	701085	01 . ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UF EL 100-000019		
	010	02 M834-175010	CAA	(2)	1	-		FVST	REPARATION			
		03 RUBE -200329D										
		04 SAAB -6126735-040										
		05										
		06 6127735-040										
	701100	01 RBBALK R7H	--	-	-	-	---	---			FLYGPLANFAST	
		02 M840-087010	CAA	-	1	-			SE UNDERENHETER			
		03 SAAB -1764200-10-4										
		04										
		05 1764200-104										
	701100	01 . BALKKROPP	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 701-2005			
	005	02 F6400-052588	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1783500-10-2	IUF									
		04					FGH	ME	UFS FPL 37 701-2008			
		05 1783500-102						KOMP	KONTROLL, SMÖRJNING			
		06										
		07 R7					DEFGH	ME	UFS FPL 37 00-2007			
		08						KOMP	SMÖRJNING STOMANSLUTNINGSDON			
		09										
		10					VB	ME	UFA FPL 37 701-4001			
		11						FVST	REPARATION			
	701100	01 . ANSLUTNTAG 55-POL	--	(2)	(2)	(2)		ME	UF EL 100-000019			
	010	02 M834-175010	CAA	(2)	1	-		FVST	REPARATION			
		03 RUBE -200329D										
		04 SAAB -6126735-040										
		05										
		06 6127735-040										
		01 ROBOHJÄLPAPPARATER										
		02 -----										
	703011	01 ANPASSN ENHET ANP71	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 703-2504			
		02 F6400-073537	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9302046-15-2	IUF									
		04					EFGH	BE	UFS FPL 37 8068-3315			
		05 9302046-152						KOMP	IPK BEV			
		06 (S23-007)										
		07					VB	ME	TUA FPL 37 703-14005			
		08						CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
		01 GÄLLER FPL JA37D.										
		02*TIDEN RÄKNAS FRÅN MONTERING AV BATTERIKORT I ANP37. BEAKTA TOTALTIDSBEGRÄNSNING										
	703030	01 ANP37	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 703-2507			
		02 F9208-000059	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 ESAAB-8327 000-134	IUF									
		04					EFGH	BE	UFS FPL 37 8068-3315			
		05 8327000-134						KOMP	IPK BEV			
		06 (S01-050)										
		07					18MÅN	ME	UFS FPL 37 703-2508	BY	SE TEXTRAD 02	
		08*						KOMP	BYTE AV BATTERIKORT			
		09*							ENLIGT ADRESS 703030005			
		10										
		11					VB	ME	F6400-081490-U01			
		12						CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

2004-11-08

Sida 8 (14)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5						
IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)						
	703030	01 . BATTERIKORT ANP37 02 F9208-000004 03 ESAAB-8327 074-131 04* 05* 06*	--	-	-	-	18MÅN	48MÅN	ME FVST	ERFORDRAS EJ KASSERAS, SE AF EL 300-000102 UTBYTTA BATTERIKORT SÄNDS TILL FMLOG RESMÅT ENLIGT UFS FPL 37 703-2508		TOTALTID 48MÅN FRÅN TILLVERK- NINGSDATUM =KONTROLLDATUM ENLIGT KF-KORT
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 . TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 . TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 . FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 . LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 . EFTER 500TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 . FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.</p>												
	704025	01 LAVETT RB74 02 M840-174010 03 SAAB -9301878-10-1 04 05 9301878-101 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	--	(ERF	-	(ERF			BE KOMP	SKI HÄNGNING. NEDTAGNING		SE TEXTRADER
			CAA	(ERF	ERF	-						
			IUF					VB	BE KOMP	SKI AM FPLLAST RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
							500TIM	ME CAA	M840-174510-U07 LIVSTIDSBEGRÄNSNING	LB	SE TEXTRAD 05-07	
							18MÅN	ME FVST	UFA FPL 37 704-4020 TILLSYN 1	TS1	SE TEXTRAD 02	
							36MÅN	ME CAA	M840-174010-U01 TILLSYN 2	TS2	SE TEXTRAD 02	
							200TIM					
							VB	ME CAA	M840-174010-U01-U02 REPARATION			
							72MÅN	ME CAA	M840-174010-U01 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ3 TORRLUFT- FÖRVARING	
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 . TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 . TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 . FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 . LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 . EFTER 700TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 . FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.</p>												
	704025	01 . LAVETTELNKENH RB74 02 F6400-069620 03 SAAB -9301869-15-1 04 05 9301869-151	UE	(1)	-	(1)	VB	---	ME CAA	FFVAA AR50-24:465 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
			CAA	(1)	1	-						
<p>01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE: 02 . TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÅR FPLMÖNTERAD ELLER INTE. 03 . TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT. 04 . FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3. 05 . LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT. 06 . EFTER 700TIM LB SKALL LAVETTEN SÄNDAS TILL CAA FÖR SPECIELL UNDERSÖKNING. 07 . FÖRVARAS I TORRLUFT (FÖ3) OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.</p>												
	704033	01 ÖVNINGS LAVETT RB 74 02 M840-174510 03 SAAB -3500067-761 04 05 3500067-761 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	--	(ERF	-	(ERF			BE KOMP	SKI AM FPLLAST HÄNGNING. NEDTAGNING		SE TEXTRADER
			CAA	(ERF	ERF	-						
			IUF					VB	BE KOMP	SKI RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA		
							700TIM	ME CAA	M840-174510-U07 LIVSTIDSBEGRÄNSNING	LB	SE TEXTRAD 05-07	
							18MÅN	ME FVST	UFA FPL 37 704-4020 TILLSYN 1	TS1	SE TEXTRAD 02	
							36MÅN	ME CAA	M840-174510-U03 TILLSYN 2	TS2	SE TEXTRAD 02	
							200TIM					
							500TIM	ME CAA	UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT TILLSYN 3	TS3		
							VB	ME CAA	M840-174510-U01, -U03 REPARATION			
							72MÅN	ME CAA	M840-174510-U03 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ3 TORRLUFT- FÖRVARING	

2004-11-08

Sida 9 (14)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
			CV	4	5	6						
			IUF	7	8	9				Åtgärd		

704033 01 . LAVETTELNKENH RB74 UE (1) - (1) VB --- ME FFVAA AR50-24:465
005 02 F6400-069620 CAA (1) 1 - CAA KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ
03 SAAB -9301869-15-1
04
05 9301869-151

01 FÖR LAVETT SKALL TID RÄKNAS ENLIGT FÖLJANDE:
02 . TID I DRIFT RÄKNAS OAVSETT DEN ÄR FPLMÖNTERAD ELLER INTE.
03 . TID I FÖRVARING RÄKNAS ENDAST OM DEN FÖRVARAS I TORRLUFT.
04 . FÅR "I DRIFT" EJ FÖRVARAS I KALLFÖRRÅD, ENDAST I HANGAR MÖTSV. SE ÄVEN SKI AM FPLLAST KAP 3.
05 . EFTER 75 RESPEKTIVE 300TIM LB SKALL LAVETTEN PLANERAS FÖR FÖ3.
06 . LB GÄLLER ENDAST FLYGTID MED RB HÄNGD I LAVETT.
07 . FÖRVARAS I TORRLUFT OCH FÅR ENDAST UTNYTTJAS FÖR KRIGSBEHOV.

704037 01 LAVETT RB74 MK. 3 -- - - - BE SKI SE TEXTRADER
02 M840-174030 CAA - ERF - KOMP HÄNGNING. NEDTAGNING
03 SAAB -3500223-503 IUF
04 VB BE SKI AM FPLLAST
05 3500223-503 KOMP RENGÖRING. SMÖRJNING AV SKENA
06 INGÅR ÄVEN I FPL 39
07 75TIM ME UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT LB MED HÄNGD RB
08 CAA LIVSTIDSBEGRÄNSNING MED RODER OCH
09 VINGAR
10 SE TEXTRAD
11 05-07
12
13 300TIM ME UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT LB MED HÄNGD RB
14 CAA LIVSTIDSBEGRÄNSNING UTAN RODER OCH
15 VINGAR
16 SE TEXTRAD
17 05-07
18
19 100TIM 18MÅN ME UFA FPL 37 704-4025 TS1 FÖ1 TOTALTID 18MÅN
20 KOMP TILLSYN 1
21
22 200TIM 36MÅN ME UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT TS2 FÖ2 TOTALTID 36MÅN
23 CAA TILLSYN 2
24
25 VB ME UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT
26 CAA REPARATION
27
28 72MÅN ME UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT FÖ3 TORRLUFT-
29 CAA FÖRVARINGSUNDERHÅLL FÖRVARING

704037 01 . ELNIK LE74 MK. 3 -- - - - VB --- ME FFVAA AR50-24:465
005 02 F6400-083379 CAA - 1 - CAA REPARATION
03 SAAB -3500223-563
04
05 3500223-563
06 INGÅR ÄVEN I FPL 39

2004-11-08

Sida 11(14)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
707005	01	. HISSVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2502			
005	02	F6400-071285	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 9301558-10-3	IUF									
	04						CDEFGH	ME	UFS FPL 37 707-2005			
	05	9301558-103						KOMP	KONTROLL AV BROMSDMENT			
	06											
	07						2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4002	TS		
	08							FVST	TILLSYN			
	09											
	10						VB	ME	UFA FPL 37 707-4002			
	11							FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

707005	01	. TRYCKVÅGDÄMPARE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2506			
010	02	F6400-065487	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 1785670-10-2	IUF									
	04						4000ST	ME	F6400-065487-U01	TS	ST=SKOTT	
	05	1785670-102						CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

707005	01	. ÅKVINSCH	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2502			
015	02	F6400-071286	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 9301546-10-2	IUF									
	04						CDEFGH	ME	UFS FPL 37 707-2005			
	05	9301546-102						KOMP	KONTROLL AV BROMSDMENT			
	06											
	07						2100TIM	ME	UFA FPL 37 707-4007	TS		
	08							FVST	TILLSYN			
	09											
	10						VB	ME	UFA FPL 37 707-4007			
	11							FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

707005	01	. LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2507			
020	02	F6400-071485	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 1777000-10-5										
	04						GH	ME	F6400-070929-U01			
	05	1777000-105						CAA	TILLSYN			
	06											
	07	AKANBOX					VB	ME	F6400-070929-U01			
	08							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

707005	01	. LÅSHUS	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 707-2507			
025	02	F6400-071486	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 1777000-10-6										
	04						GH	ME	F6400-070929-U01			
	05	1777000-106						CAA	TILLSYN			
	06											
	07	AKANBOX					VB	ME	F6400-070929-U01			
	08							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

		01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045.										
		02 UTGÅR EFTER INFÖRANDE AV MF FPL 37 707-Å5892.										
707005	01	. AKANBOX	UE	-	-	-		BE	SKI			
030	02	F6400-073616	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 1786001-10-3	IUF									
	04						B	BE	SKI			
	05	1786001-103						KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR			
	06											
	07						1)	BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER	
	08							KOMP	KONTROLL			
	09											
	10						300TIM	ME	UFS FPL 37 707-2001		PR	
	11							FVST	ELFUNKTIONSPROV			
	12											
	13						3200TIM	ME			LB	
	14						10000ST	FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING			
	15											
	16						45DYGN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ1	
	17							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	18											
	19						12MÅN	ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ2 TORRLUFTS-	
	20							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRVARING	

2004-11-08

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5						
			IUF	7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
<p>01 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3 ENLIGT ADRESS 707005 045. 02 INFÖRS GENOM MF FPL 37 707-Å5892</p>												
707005	01	AKANBOX	-	-	-	-	-	-	BE	SKI		
035	02	F6400-087901	CAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1786001-10-4	IUF									
	04						B		BE	SKI		
	05	1786001-103							KOMP	RENGÖRING. SMÖRJNING STYRTAPPAR		
	06											
	07						1)		BE	UFS FPL 37 707-2007		SE TEXTRADER
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						300TIM		ME	UFS FPL 37 707-2001		PR
	11								FVST	ELFUNKTIONSPROV		
	12											
	13						3200TIM		ME			LB
	14						10000ST		FVST	LIVSLÄNGDSBEGRÄNSNING		
	15											
	16						45DYG		ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ1
	17								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18											
	19						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2007		FÖ2
	20								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFTS- FÖRVARING

707005	01	KABLAGE 96	--	-	-	-	---	---	BE	UFS FPL 37 707-2508		
040	02	F6400-074438	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1790091-10-2										
	04						2100TIM		ME	ERFORDRAS EJ		KA
	05								FVST	KASSATION		UPPFÖLJNING PÅ ÖVERORDNAD ME

<p>01 TILLSYN 1 UTFÖRS: 02 NÄR NÄSTA SKJUTNING INTE BERÄKNAS SKE INOM DE NÄRMASTE TRE DYGGEN. 03 SENAST EN MÅNAD EFTER FÖRSTA SKJUTNING OM INTE TILLSYN2/TILLSYN3 UPPNÅS. 04 EFTER UTEBLIVEN AVFYRING OCH EFTER BEDÖMANDE NÄR OTJÄNLIG VÄDERLEK ELLER ANNAN ORSAK 05 FÖRANLEDER TÄTARE INTERVALLER. 06 SENAST 15MÅN EFTER FÖREGÅENDE TILLSYN PÅ FPL-MONTERAD AKAN SOM EJ DELTAGIT I SKJUTNING. 07 KONTROLL AV AKANBOX SKA UTFÖRAS I SAMBAND MED TS1, TS2 OCH TS3, SE ADRESS 707005 030 OCH 707005 035.</p>												
707005	01	AKANLÅDA, K M FÄSTE	--	-	-	-	<1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		SE TEXTRADER
045	02	M803-021149	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		
	03	SAAB -1787170-10-2	IUF				15MÅN		BE	UFS FPL 37 707-2003		TS1
	04								KOMP	TILLSYN 1		SE TEXTRADER
	05	1787170-102										
	06											
	07						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		TS2
	08								KOMP	TILLSYN 2		SE TEXTRADER
	09											
	10						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		TS3
	11								KOMP	TILLSYN 3		SE TEXTRADER
	12											
	13						6000ST		ME	M803-021149-U01		KTR
	14								CAA	KONTROLL		
	15									LIVSLÄNGDSBEDÖMNING		
	16											
	17						45DYG		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ1
	18								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		INSATSKLAR
	19											
	20						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ2
	21								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		INSATSKLAR I TORRLUFT
	22											
	23						36MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003		FÖ3
	24								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖRRÅDS- BEHANDLAS I TORRLUFT
	25											

707005	01	ELAVFYRINGSDON	UE	-	-	-	<1600ST	---	ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ ÖVERORDNAD ME
050	02	F7415-000186	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		
	03	OERLI-WW 270 380 U	IUF				1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		TS2
	04								KOMP	TILLSYN 2		
	05											
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003		TS3
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000186-U01		
	11								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

2004-11-08

Sida 13 (14)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6						
			IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)			
	707005 01	... LÅDKONTAKT	UE	-	-	-	<1600ST	---	ME	UFS FPL 37 707-2003		UPPFÖLJNING PÅ
	055 02	F7415-000187	CAA	-	1	-			KOMP	TILLSYN 1		ÖVERORDNAD ME
	03	OERLI-WW 270 371 U	IUF									
	04						1600ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS2	
	05								KOMP	TILLSYN 2		
	06											
	07						3200ST		ME	UFS FPL 37 707-2003	TS3	
	08								KOMP	TILLSYN 3		
	09											
	10						VB		ME	F7415-000187-U01		
	11								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	707005 01	... DÄMPARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2003		
	060 02	F6400-064987	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301884-10-2	IUF									
	04						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	TS	TOTALTID 10ÅR
	05	9301884-102							CAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14010		
	08*								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14010	FÖ	
	11*								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	12*									UTFÖRES EJ		
	707005 01	.. ELDRÖR MED KOLVRING	--	-	-	-	2600ST		ME	M803-021159-U01	KTR	
	065 02	M803-021159	CAA	-	1	-			CAA	KONTROLL		
	03	SAAB -1793115-10-1	IUF									
	04											
	05						45DYG		ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ1	INSATSKLAR
	06								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	07						12MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ2	INSATSKLAR I
	08								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		TORRLUFT
	09											
	10						36MÅN		ME	UFS FPL 37 707-2003	FÖ3	FÖRRÅDS-
	11								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		BEHANDLAS I
	12											TORRLUFT
	707005 01	.. LADD-DON	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2509		
	070 02	F6400-064507	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301903-10-1	IUF									
	04						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	TS	TOTALTID 10ÅR
	05	9301903-101							CAL	TILLSYN		
	06											
	07						VB		ME	TUA FPL 37 707-14011		
	08								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	09											
	10						120MÅN		ME	TUA FPL 37 707-14011	FÖ	
	11								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	12									UTFÖRES EJ		
	707005 01	.. LIKRIKTARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2503		
	075 02	F6400-072427	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301842-15-2	IUF									
	04											
	05	9301842-152										
	06	(S02-005)										
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 707-4003		
									FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	707005 01	.. MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 707-2504		
	080 02	F6400-045822	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002008-10-1	IUF									
	04											
	05	8002008-101										
	06	(S02-026)										
	07											
	08						VB		ME	UFA FPL 37 707-4004		
	09								FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

2004-11-08

Sida 14 (14)

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
			IUF	7	8	9						
	707005 01	MÄNÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2505		
	085 02	F6400-050004	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301555-10-2	IUF									
		04					FGH		BE	UFS FPL 37 702-2004		
		05 9301555-102							KOMP	PROVAS VID KONTROLL AV TIDRELÄ S02-018		
		06										
		07										
		08					2100TIM		MÄ	UFA FPL 37 707-4005	TS	
		09							FVST	TILLSYN		
		10										
		11										
		12							MÄ	UFA FPL 37 707-4005		
		13							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		14										
		15					120MÄN		MÄ	UFA FPL 37 707-4005	FÖ	
		16							FVST	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL UTFÖRES EJ		

	707005 01	KABLAGE 98	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 707-2501		
	090 02	F6400-074985	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1779510-10-5										
		04					H		MÄ	ERFORDRAS EJ		
		05							FVST	KASSATION		