

1995-05-19

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 81. Elkraftförsörjning och belysning. Ändring**
Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 811021, 811023 och 811040 i UFS FPL 37 00-1981H.
Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-206439
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1995-05-19

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)	
			CV	7	8	9			Åtgärd			
01 VID FEL PÅ GENERATOR ELLER KONSTANTVARVTALSVÄXEL SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS KOMPLETT TILL FFVAL.												
311	01	ELAGGREGAT	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 811-2514	
	02	F6400-072825	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -1774945-10-2										
	04	1774945-102	K-REP: 320				EFGH			BE	UFS FPL 37 811-2017	
	05									KOMP	OLJEBYTE	
	06											
	07						VB			ME	TUA FPL 37 811-14010	
	08									FFVAL	REPARATION	

811023*	01	KONSTANTVARVTÄXEL	UE	-	-	-	EFGH	---		BE	UFS FPL 37 811-2010	
	02	F6400-072617	FFVAL	-	1	-				KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG	
	03	SAAB -9301688-10-2										
	04	9301688-102	K-REP: 320				VB			ME	TMO SUNCO 466	
	05	(A01-008)								FFVAL	REPARATION	

811040	01	LIKRIKTARE	UE	(2)	(2)	(2)		---		BE	UFS FPL 37 811-2505	
	02	M2511-411020	FFVAA	(2)	2	-				KOMP	BYTE	
	03	SATT -57250 MOD										
	04	9301580-002	K-REP: 210 310				EFGH			BE	UFS FPL 37 811-2020	
	05	(A01-005, -006)								FVST	FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING	
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I HKP 4										
	*08						VB			ME 1)	UFA FPL 37 811-4008	1)FVST F4, F15
	*09									FVST	PROVNING	F16, F21
	10											
	11						VB			ME	TUA FPL 37 811-14008	
	12									FFVAA	REPARATION	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD