

1997-05-23

Gäller: Flygvapnet

FPL JA 37**Underhållsplan Materiel****Grupp 81. Elkraftförsörjning och belysning. Ändring.**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Adress 812080 har utgått. Adress 812081 och 812083 har tillkommit i UFS FPL 37 00-1981K.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhMD/ C Wennertund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)Förrådsbeteckning: M7781-207516
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1997-05-23

Sida 2

Anm	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Manntimmar)		
				7	8	9				Åtgärd		
B12080	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-						
	02	F6400-048933	FFVAA	-	1	-						
	03	SAAB -1765711-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210									
	05	ADRESSEN UTGÅR										

	01	GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
B12081	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 812-2501	
	02	F6400-074420	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE	
*****	03	SAAB -1765711-10-3	IUF									
	04	1765711-103	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 812-4031	
	05									FVST	REPARATION	

	01	GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
B12083	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 812-2501	
	02	F6400-081854	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE	
*****	03	SAAB -1765711-10-4	IUF									
	04	1765711-104	K-REP: 210					VB		ME	UFA FPL 37 812-4031	
	05									FVST	REPARATION	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD