

1994-09-02

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 84. Data- och navigeringsinstallation. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 841017, 844015 och 844020 i UFS FPL 37 00-1983J.

Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-206119
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1994-09-02

Sida 2

UPPHÄVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ref	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TQ/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
101	HÖJDINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 841-2507		
02	M3216-605020	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
03	AIRES-2100636-2										
04	9301634-002	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8053-3303		
05	(M02-005)							KOMP	IPK LD		
						VB		ME 1)	UFA FPL 37 841-4009		1) REGIONALT UH
								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
						VB		ME	UFA FPL 37 841-4009		
								FFVAA	M3216-605020-U02		
									REPARATION		
						90MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4009		FÖ
								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

*01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BÅDA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.

4015*01	ANTENN	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 844-2001		SE TEXTRAD
02	F3752-000132	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
03	HONEL-LG-81-L1										
04	9301437-015	K-REP:	310			VB		ME	F3752-000131-U01		
05	(F15-005, -006)	A-BET:	F4732-000007					FFVAA	PROVNING		

*01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BÅDA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.

4020*01	ANTENN	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 844-2001		SE TEXTRAD
02	F4732-000007	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
03	SENSO-S67-2020-REV C										
04		K-REP:	310			VB		ME	F3752-000131-U01		
05	(F15-005, -006)	A-BET:	F3752-000132					FFVAA	PROVNING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD