

1997-08-04

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 84. Data- och navigeringsinstallation. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 843035, 845022 och 845023 i UFS FPL 37 00-1983M.

Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

1997-08-04

Sida 2

Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	Forvaring	Åtg av		DIDAS	
		Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.											
843035*01	ANTENN GPS	--	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 843-2509		
02	F7356-000007	FFVAA	-	1	-	-		KOMP	BYTE		
03	SENSI-S67-1575-14										
04	9307100-551	K-REP: 310				VB		ME	F7356-000007-U01		
05	(F06-002)							FFVAA	REPARATION		

01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.											
845022*01	MI-PANEL P154	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2513		
02	F6400-082352	FFVAA	-	1	-	-		KOMP	BYTE		
03	SAAB -1807488-10-1										
04	1807488-101	K-REP: 310				VB		ME	F6400-082352-U01		
05								FFVAA	REPARATION		

01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.											
845023*01	LIKSP OMVANDLARE	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2512		
02	M2520-242010	FFVAA	-	1	-	-		KOMP	BYTE		
03	FINTE-SR906950										
04	9301194-102	K-REP: 310				VB		ME	M2520-242010-U01		
05	(F12-020)							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD