

1994-10-28

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 85. Flygradio-, radar och IR-installationer. Ändring**

Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Makulera adress 852112 och 854010 i UFS FPL 37 00-1985J.
Inför "Se:2" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnd adress samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)

Förrådsbeteckning: M7781-206219
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1994-10-28

Sida 2

UPPHÄVD

| Materielidentifiering | Mtrl typ | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg på | TO/Föreskrift | Uh-kod DIDAS | Anteckning |
|--|----------|-----------------|-----|-----|---------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | Drift | Förvaring | Åtg av | | Arbetsvolym (Mantimmar) | |
| 211011 .SUBUTBYTESENHETER | SUE | - | - | - | VB | --- | ME | | SE UFS | |
| | FFVAA | - | 5 | - | | | FFVAA REPARATION | | FPL 37 00-1998 | |
| | | K-REP: 310 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 01 MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME. | | | | | | | | | | |
| 4010*01 .KVICKSILVBATT 9.8V | -- | (1) | (1) | (1) | 36MÅN | 36MÅN | ME | ERFÖRDRAS EJ | TOTALTID 36MÅN | |
| 02 M2671-801910 | FFVAA | (1) | 1 | - | | | FFVST | KASSERAS. SE OSM KAP 11 | FRÅN TILLVERKNINGS- | |
| 03 - | | | | | | | | | NINGSDATUM | |
| 04 | | K-REP: 210 | | | | | | | | |
| 05 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35 | | | | | | | | | | |
| 06 89, HKP 4, 6 OCH 10 | | | | | | | | | | |

UPPHÄVD

UPPHÄVD