

1995-08-25

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pinger	854005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Wennertund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:
UFS FPL 37 00-1985J ¹⁾
UFS FPL 37 00-1985J:1 och :2

Förrådsbeteckning: M7781-206561
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOAF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-08-25

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress Rad:	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall: Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3		Drift	För- varing				
CV			4	5	6				Åtgärd			
			7	8	9							
	01 FLYGRADIO- .RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER											
	02 =====											
	03 FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE											
	04 -----											
851005	01 BUKFENA	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 107-2004		
	02 F6400-064414	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1797785-10-2											
	04 1797785-102	K-REP:	210	320			VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05 (F11-016)								FVST	REPARATION		
	06											
	07 ANTENN						VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
851007	01 ANTENNANPASSNINGENHET	UE	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 851-2505		
	02 F6400-025474	FFVAA	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8458000-10-2											
	04 8458000-102	K-REP:	310				VB		ME	FFVAA AF20:170		
	05								FFVAA	REPARATION		
	06											
851009	01 SPETS FENA	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02 F6400-072991	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1791968-10-4											
	04 1791968-104	K-REP:	320				VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05 (F11-021)	A-BET:	F6400-055683						KOMP	REPARATION		
	06											
	07 ANTENN						VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	F6400-036309-U01		
	09									REPARATION		
851010	01 SPETS FENA	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02 F6400-055683	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1791968-10-1											
	04 1791968-101	K-REP:	320				VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05 (F11-021)	A-BET:	F6400-072991						KOMP	REPARATION		
	06											
	07 ANTENN						VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	F6400-036309-U01		
	09									REPARATION		
851015	01 ANTENN	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02 F6400-045714	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1767300-10-1											
	04 1767300-101	K-REP:	320				VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05 (F11-020)								KOMP	REPARATION		
	06											
	07 VHF STYRDATA						VB		ME	UF FLYG 130-000009		
	08								FFVAL	REPARATION		
851025	01 MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	(2)	(2)	(2)			---	BE	UFS FPL 37 851-2506		
	02 F3600-009970	FFVAA	(2)	2	-				KOMP	BYTE		
	03 AGA -631 364 891											
	04 9302056-002	K-REP:	310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05 (F11-031,-032)								KOMP	IPK FR		
	06											
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 35						VB		ME	FFVAA 4440-3:70		
	08 OCH HKP 10								FFVAA	REPARATION		

1995-08-25

Sida 4

Adress	Radi	Materielidentifiering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Foreskrift	Uk-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	För- varing		på	
			CV	4	5	6		Åtg	Åtgärd	Arbetsvolym: (Mantimmar)	
				7	8	9		av			
		01 FLYGRADIO FR29									
		02 -----									
851036		01 KANALVALJARE KV 1	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE
		02 F3600-011766	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSAK-FV
		03 AGA -631 366 661									
		04 9302078-001	K-REP:	210	310		EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 (F11-004)						KOMP	IPK FR		
		06									
		07					VB	BE	UFS FPL 37 8071-2005		
		08						KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV		
		09							KANALVALJARE 1 (KV1)		
		10									
		11					VB	BE	UFS FPL 37 813-2010		
		12						KOMP	BYTE AV GLÖDTRADSINDI-		
		13							KATOR, KV1		
		14									
		15					VB	ME	UF FR 28-000005		
		16						FVST	REPARATION		
		17									
		18					VB	ME	F3600-011766-U01		
		19						FFVAA	REPARATION		

851037		01 KANALVALJARE KV3	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE
		02 F3600-012126	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSAK-FV
		03 AGA -631 367 315									
		04 9302078-002	K-REP:	310			EFGH	BE	UFS FPL 37 8065-3312		
		05 (F11-006)						KOMP	IPK SD		
		06									
		07					VB	BE	UFS FPL 37 8071-2005		
		08						KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV		
		09							KANALVALJARE 3 (KV3)		
		10									
		11					VB	BE	UFS FPL 37 813-2010		
		12						KOMP	BYTE AV GLÖDTRADSINDI-		
		13							KATOR OCH GLÖDLAMPA, KV3		
		14									
		15					VB	ME	F3600-012126-U01		
		16						FFVAA	REPARATION		

351		01 MONTERINGSBÄDD FR29	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2507		
		02 F3600-009943	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
		03 AGA -631 364 401									
		04 9302003-004									
		05 (F11-013)									

351055		01 RADIOPANEL FR29	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501		
		02 F3600-011794	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
		03 AGA -631 364 805									
		04 9302066-003	K-REP:	210	310		EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 (F11-005)						KOMP	IPK FR		
		06									
		07					EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307		
		08						KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
		09									
		10					VB	ME 1)	UFA FPL 37 851-4013		1) REGIONALT UH
		11						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
		12									
		13					VB	ME	F3600-011794-U01		
		14						FFVAA	REPARATION		

151055	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
105	02		FFVAA	-	4	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										
	04		K-REP:	310							

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
851071	01	STATIONSVÄXEL FR29	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 851-2503		HEMLIG, SE
	02	F3600-012226	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE		MATSAK-FV
	03	AGA -631 367 317										
	04	9302002-004	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312		
	05	(F11-014)							KOMP	UFS FPL 37 8071-3316		
	06									IPK SD/FR		
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005		
	09								KOMP	PROGRAMMERING AV RE- SERVKANALER STATIONSVÄXEL FR29 (VX29)		
	10											
	11											
	12											
	13						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4017		1) REGIONALT
	14								FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	15											
	16						VB		ME	UFA FPL 37 851-4017		
	17								FFVAA	REPARATION		

851071	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	7	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19
	03											
	04		K-REP:	310								

851085	01	SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	F3600-009513	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 101										
	04	9302001-002	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	(F11-011,-012)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35					VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4015		1) REGIONALT
	08	OCH HKP 4							FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	09											
	10						VB		ME	F3600-009513-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		

851085	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	6	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19
	03											
	04		K-REP:	310								

851095	01	SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	F3600-011795	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 366 751										
	04	9302001-003	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	(F11-012)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4016		1) REGIONALT
	08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	09											
	10						VB		ME	F3600-011795-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		

851095	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	6	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-19
	03											
	04		K-REP:	310								

851105	01	DELNINGSFILTER	--	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2507		
	02	F3600-011058	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 605										
	04	9302069-002	K-REP:	310			VB		ME	F3600-011058-U01		
	05	(F11-009)							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl	Antal	Version	Intervall/Tillfälle		Åtg	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			typ					pa		DIDAS	
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
	01	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR									
	02	-----									
852	05	01 STATIVENHET STE	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 852-2506	
	02	F1250-446291	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	CVA -F1250-446291									
	04	(F04-006)	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599	
	05								KOMP	FK MIS	
	06										
	07						VB		ME	F1250-446291-U01	
	08								FFVAA	REPARATION	
852	005	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
	02		FFVAA	-	1	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										
	04		K-REP:	310							
852	015	01 VAGLEDARENHET VLE	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 852-2506	
	02	F3200-012662	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	LME -UKB11201									
	04	(F04-006)	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599	
	05								KOMP	FK MIS	
	06										
	07						VB		ME	F3200-012662-U01	
	08								FFVAA	REPARATION	
852	005	01 BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 852-2506	
	02	M3330-046148	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	LME -UDP11901									
	04	9302028-003	K-REP:	310			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 8060-3310	
	05	(F04-006)							KOMP	IPK UTÖKAD TEST AV BES	
	06										
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599	
	08								KOMP	FK MIS	
	09										
	10						VB		ME	M3330-046148-U01-U03	
	11								FFVAA	REPARATION	
852	005	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
	02		FFVAA	-	11	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										
	04		K-REP:	310							
852	030	01 EFFEKTDELARE EFD	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 852-2507	
	02	M3330-046228	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	LME -UDP12601									
	04	9302054-003	K-REP:	310			VB		ME	M3330-046228-U01	
	05	(S23-019)							FFVAA	REPARATION	
	01	FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL									
852	035	01 EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506	
	02	M3330-046138	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	LME -UDP11701									
	04	9302026-003	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599	
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS	
	06										
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8060-3310	
	08								KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD
	09										
	10						VB		ME	M3330-046138-U01	
	11								FFVAA	REPARATION	
	12										
	13						SMAN		BE	UFS FPL 37 8060-3310	F0
	14								KOMP	FÖRYVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD
	15										
852	005	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
	02		FFVAA	-	16	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										
	04		K-REP:	310							

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 7

Adress	Rad:	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	For- varing				
			CV	4	5	6							
			7	8	9								
852045	01	HÖGFREKVGEN HFG	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046128	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11801											
	04	9302027-003	K-REP:	310			EFGH			BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)								KOMP	FK MIS		
	06												
	07						VB			ME	M3330-046128-U01-U02		
	08									FFVAA	REPARATION		
852045	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	13	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-198
	03												
	04		K-REP:	310									
852055	01	KRAFTENHET KRE	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046218	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11601											
	04	9302025-003	K-REP:	210	310		EFGH			BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)								KOMP	FK MIS		
	06												
	07						VB			ME 1)	UFA FPL 37 852-4017		1) REGIONALT I
	08									FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	09												
	10						VB			ME	UFA FPL 37 852-4017		
	11									FFVAA	REPARATION		
852055	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	3	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-198
	03												
	04		K-REP:	310									
852065	01	MIKROVÄGSENHET MVE	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046158	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11401											
	04	9302064-003	K-REP:	310			EFGH			BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-008)								KOMP	FK MIS		
	06												
	07						60MAN	60MAN		ME	M3330-046158-U01	TS FÖ	TOTALTID 5AR
	08									FFVAA	TILLSYN		
	09												
	10						VB			ME	M3330-046158-U01		
	11									FFVAA	REPARATION		
852065	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	2	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-198
	03												
	04		K-REP:	310									
852075	01	MOTTAGARENHET MOT	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046188	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP12101											
	04	9302029-003	K-REP:	210	310		EFGH			BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)								KOMP	FK MIS		
	06												
	07						VB			ME 1)	UFA FPL 37 852-4018		1) REGIONALT I
	08									FVST	REPARATION		F4 ELLER F
	09												
	10						VB			ME	UFA FPL 37 852-4018		
	11									FFVAA	REPARATION		
852075	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	19	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-198
	03												
	04		K-REP:	310									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO:Föreskrift	Uh-kod D/DAS	Anteckning
				1	2	3							
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
UPPHÄVD	852090	01 REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2508		
		02 M3330-046238	FFVAA	-	2	-				KOMP	BYTE		
		03 LME -UDP12701											
		04 9302052-003	K-REP: 310					VB		ME	M3330-046238-U01		
		05								FFVAA	REPARATION		
		06 (S23-015, S23-016)											

UPPHÄVD	852090	01 REFLEKTÖR RFL	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
		02 M3330-046178	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE		
		03 LME -UKY20401											
		04 9302063-003	K-REP: 310					VB		ME	M3330-046178-U01		
		05 (F04-008)								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD	852095	01 SIGNBEHENHET SBE	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE
		02 M3330-046198	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE		MATSAK-FV
		03 LME -UDP12201											
		04 9302033-003	K-REP: 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
		05 (F04-006)								KOMP	FK MIS		
		06											
		07						VB		BE	UFS FPL 37 8060-3410		
		08								KOMP	IPK SBELADD		
		09											
		10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4019		
		11								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD	852095	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		---	ME			SE UFS
	005	02	FFVAA	-	18	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03											
		04	K-REP: 310										

UPPHÄVD		01 UTGAR NÄR MF PS 46-000110 ÄR INFÖRD.											
		02											
		03 M3330-046248 ÄR ALTERNATIV TILLS DET ATT CD EDITION 33 HAR INFÖRTS.											
UPPHÄVD	852105	01 STYRENHET STY	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
		02 M3330-046208	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE		
		03 LME -UDP12301											
		04 9302035-003	K-REP: 210 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
		05 (F04-006)								KOMP	FK MIS		
		06											
		07 A-BET: SE TEXTRAD						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4020		1)REGIONALT UH
		08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
		09											
		10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4020		
		11								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD	852105	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		---	ME			SE UFS
	005	02	FFVAA	-	7	-				FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03											
		04	K-REP: 310										

UPPHÄVD		01 INFÖRS GENOM MF PS 46-000110.											
		02											
		03 M3330-046208 ÄR ALTERNATIV TILLS DET ATT CD EDITION 33 HAR INFÖRTS.											
UPPHÄVD	852111	01 STYRENHET STY	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE
		02 M3330-046248	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE		MATSAK-FV
		03 LME -UDP12301 =R4											
		04	K-REP: 210 310					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
		05 (F04-006)								KOMP	FK MIS		
		06											
		07 A-BET: SE TEXTRAD						VB		ME	UFS FPL 37 8060-3411		
		08								KOMP	IPK STYLADD		
		09											
		10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 852-4032		1)REGIONALT UH
		11								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
		12											
		13						VB		ME	M3330-046248-U01		
		14								FFVAA	REPARATION		

1995-08-25

Sida 9

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3							
			CV	4	5	6	Drift	For- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)		
852 111 005	01 02 03 04	.SUBUTBYTESENHETER	SUE FFVAA	- -	- 5	- -	VB	---	ME	FFVAA REPARATION		SE UFS FPL 37 00-199	
K-REP: 3 10													
852 115	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 *11 12 13 14 15 16 *17 *18	VRIDBORDSENHET VBE M3330-046168 LME -UDP11301 9302062-003 (FO4-008)	UE FFVAA	- -	- 1	- -			BE KOMP	UFS FPL 37 852-2506 BYTE			
K-REP: 3 10													
EFGH													
BE UFS FPL 37 8050-3599													
KOMP FK MIS													
EFGH													
BE UFS FPL 37 852-2002													
KOMP KONTROLL OCH RENGÖRING AV DIFFTRYCKINDIKATOR													
900TIM													
ME M3330-046168-U02, -U01													
FFVAA ÖVERSYN													
VB													
ME M3330-046168-U01													
FFVAA REPARATION													
6AR													
ME M3330-046168-U02, -U01													
FFVAA ÖVERSYN													
F0													
852 115 005	01 02 03 04	.SUBUTBYTESENHETER	SUE FFVAA	- -	- 6	- -	VB	---	ME	FFVAA REPARATION		SE UFS FPL 37 00-199	
K-REP: 3 10													
852 125	01 02 03 04 05	.HYDRAULFILTNER F2173-000001 APDME-AC-3255-6H 6106930-000	-- FFVAL	1) -	(1) 1	VB	---	ME	UFA FPL 37 301-4025			RENGÖRING AV FILTERINSATS UTF AV FFVAL	
K-REP: 2 10 3 20													
VB													
ME F6400-003411-U01													
FFVAL REPARATION													
01 ÖVRIGT PINGER													
02 -----													
03													
04 MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3)													
854 005 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	PINGSÄNDARE F7370-000013 DUKA -N15F210B INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35 89, HKP 4, 6 OCH 10	-- FFVAA	(3) (3)	(4) 2	(3) -	VB	---	BE KOMP	UFS FPL 37 854-2501 BYTE		1) UTFÖRS VID BYTE AV BATT. SE ADR 854010	
K-REP: 3 10													
1)													
ME UFA FLYG 280-4018													
FVST TILLSYN													
VB													
ME UFA FLYG 280-4018													
FFVAA REPARATION													
2)													
2) FÖRVARAS MED BATTERI													
01 MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.													
854 005 005	01 02 03 04 05 06	.KVICKSILVBATT 9,8V M2671-801910	-- FFVAA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	36MAN	36MAN	ME	ERFORDRAS EJ KASSERAS. SE OSM KAP 11		TOTALTID 36MA FRÅN TILLVERK NINGSDATUM	
K-REP: 2 10													
INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35													
89, HKP 4, 6 OCH 10													