

1996-09-27

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pinger	854005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1985K ¹⁾
UFS FPL 37 00-1985K:1 och :2

Förrådsbeteckning: M7781-207134
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOAF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Induppl	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)				
		01 FLYGRADIO-,RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER												
		02 =====												
		03 FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE												
		04 -----												
851005	01	BUKFENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 107-2004				
	02	F6400-064414	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1797785-10-2	IUF											
	04	1797785-102	K-REP:	210	320		VB		BE	UFS FPL 37 00-2019				
	05	(F11-016)							FVST	REPARATION				
	06													
	07	ANTENN					VB		ME	UFS FPL 37 00-2019				
	08								FFVAL	REPARATION				
851007	01	ANTENNANPASSNING	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 851-2505				
	02	F6400-025474	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -8458000-10-2	IUF											
	04	8458000-102	K-REP:	310			VB		ME	FFVAA AF20:170				
	05								FFVAA	REPARATION				
851009	01	SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508				
	02	F6400-072991	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1791968-10-4	IUF											
	04	1791968-104	K-REP:	320			VB		BE	UFS FPL 37 00-2019				
	05	(F11-021)	A-BET:	F6400-055683					KOMP	REPARATION				
	06													
	07	ANTENN					VB		ME	UFS FPL 37 00-2019				
	08								FFVAL	F6400-036309-U01				
	09									REPARATION				
851010	01	SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508				
	02	F6400-055683	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1791968-10-1	IUF											
	04	1791968-101	K-REP:	320			VB		BE	UFS FPL 37 00-2019				
	05	(F11-021)	A-BET:	F6400-072991					KOMP	REPARATION				
	06													
	07	ANTENN					VB		ME	UFS FPL 37 00-2019				
	08								FFVAL	F6400-036309-U01				
	09									REPARATION				
851015	01	ANTENN	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508				
	02	F6400-045714	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1767300-10-1	IUF											
	04	1767300-101	K-REP:	320			VB		BE	UFS FPL 37 00-2019				
	05	(F11-020)							KOMP	REPARATION				
	06													
	07	VHF STYRDATA					VB		ME	UF FLYG 130-000009				
	08								FFVAL	REPARATION				
851025	01	MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 851-2506				
	02	F3600-009970	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE				
	03	AGA -631 364 891	IUF											
	04	9302056-002	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316				
	05	(F11-031,-032)							KOMP	IPK FR				
	06													
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35					VB		ME	FFVAA 4440-3:70				
	08	OCH HKP 10							FFVAA	REPARATION				

1996-09-27

Sida 5

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2	3	Drift					För- varing
				4	5	6						
Induppl	7	8	9			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)				
851071	01 STATIONSVÄXEL FR29	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		HEMLIG, SE	
	02 F3600-012226	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
	03 AGA -631 367 317	IUF										
	04 9302002-004	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312			
	05 (F11-014)							KOMP	UFS FPL 37 8071-3316			
	06								IPK SD/FR			
	07											
	08					VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005			
	09							KOMP	PROGRAMMERING AV RE- SERVKANALER STATIONS- VÄXEL FR29 (VX29)			
	10											
	11											
	12											
	13					VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4017		1) REGIONALT UH	
	14							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	15											
	16					VB		ME	UFA FPL 37 851-4017			
	17							FFVAA	REPARATION			

851071	01 SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03											
	04	K-REP: 310										

851085	01 SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503			
	02 F3600-009513	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 AGA -631 364 101	IUF										
	04 9302001-002	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05 (F11-011,-012)							KOMP	IPK FR			
	06											
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35					VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4015		1) REGIONALT UH	
	08 OCH HKP 4							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09											
	10					VB		ME	F3600-009513-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			

851085	01 SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03											
	04	K-REP: 310										

851095	01 SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503			
	02 F3600-011795	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 AGA -631 366 751	IUF										
	04 9302001-003	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05 (F11-012)							KOMP	IPK FR			
	06											
	07					VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4016		1) REGIONALT UH	
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09											
	10					VB		ME	F3600-011795-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			

851095	01 SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03											
	04	K-REP: 310										

851105	01 DELNINGSFILTER	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2507			
	02 F3600-011058	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 AGA -631 364 605	IUF										
	04 9302069-002	K-REP: 310				VB		ME	F3600-011058-U01			
	05 (F11-009)							FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

1996-09-27

Sida 6

UPPHÄVD

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				Induppf	4	5	6		Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)	
	01	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR										
	02	-----										
	05	01 STATIVENHET STE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
		02 F1250-446291	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 CVA -F1250-446291	IUF									
		04 (F04-006)	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05							KOMP	FK MIS			
	06											
	07						VB	ME	F1250-446291-U01			
	08							FFVAA	REPARATION			
852005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											
	04		K-REP: 310									
852015	01	VÄGLEDARENHET VLE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	F3200-012662	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	LME -UKB11201	IUF									
	04	(F04-006)	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05							KOMP	FK MIS			
	06											
	07						VB	ME	F3200-012662-U01			
	08							FFVAA	REPARATION			
852020	01	BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M3330-046148	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP11901	IUF									
	04	9302028-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	05	(F04-006)						KOMP	IPK UTÖKAD TEST AV BES			
	06											
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	08							KOMP	FK MIS			
	09											
	10						VB	ME	M3330-046148-U01-U03			
	11							FFVAA	REPARATION			
852020	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											
	04		K-REP: 310									
852030	01	EFFEKTDELARE EFD	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 852-2507		
	02	M3330-046228	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP12601	IUF									
	04	9302054-003	K-REP: 310				VB	ME	M3330-046228-U01			
	05	(S23-019)						FFVAA	REPARATION			
	01	FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL										
852035	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M3330-046138	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP11701	IUF									
	04	9302026-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)						KOMP	FK MIS			
	06											
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	08							KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD	
	09											
	10						VB	ME	M3330-046138-U01			
	11							FFVAA	REPARATION			
	12											
	13						6MÅN	BE	UFS FPL 37 8060-3310		F0	
	14							KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD	
	15											
852035	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

1996-09-27

Sida 7

UPPHÄVD

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Un-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
				4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)	
Induppl	7	8	9	Åtgärd								
852045	01	HÖGFREKVGGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046128	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11801	IUF									
	04	9302027-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS		
	06											
	07						VB		ME	M3330-046128-U01-U02		
	08								FFVAA	REPARATION		
852045 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											
	04		K-REP: 310									
852055	01	KRAFTENHET KRE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046218	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11601	IUF									
	04	9302025-003	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS		
	06											
	07						VB		ME	1) UFA FPL 37 852-4017	1) REGIONALT UH	
	08								FVST	REPARATION	F4 ELLER F17	
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4017		
	11								FFVAA	REPARATION		
852055 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											
	04		K-REP: 310									
852065	01	MIKROVÄGSENHET MVE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046158	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11401	IUF									
	04	9302064-003	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-008)							KOMP	FK MIS		
	06											
	07						60MÅN	60MÅN	ME	M3330-046158-U01	TS FÖ TOTALTID 5ÅR	
	08								FFVAA	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	M3330-046158-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
852065 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											
	04		K-REP: 310									
852075	01	MOTTAGARENHET MOT	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046188	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP12101	IUF									
	04	9302029-003	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS		
	06											
	07						VB		ME	1) UFA FPL 37 852-4018	1) REGIONALT UH	
	08								FVST	REPARATION	F4 ELLER F17	
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 852-4018		
	11								FFVAA	REPARATION		
852075 005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03											
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

1996-09-27

Sida 8

UPPHÄVD

Klass	Rad	Materialidentifiering	Matrialtyp			Antal / Version		Intervall/Tillfälle		Åtg		TO/Föreskrift	Utt-Kod		Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg på	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)		DIDAS		
				4	5	6						7		8	9
085	01	REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2508					
	02	M3330-046238	FFVAA	-	2	-			KOMP	BYTE					
	03	LME -UDP12701	IUF												
	04	9302052-003	K-REP: 310						VB	ME M3330-046238-U01					
	05									FFVAA REPARATION					
	06	(S23-015, S23-016)													

852090	01	REFLEKTOR RFL	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506					
	02	M3330-046178	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
	03	LME -UKY20401	IUF												
	04	9302063-003	K-REP: 310						VB	ME M3330-046178-U01					
	05	(F04-008)								FFVAA REPARATION					

852095	01	SIGNBEHENHET SBE	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				HEMLIG, SE	
	02	M3330-046198	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE				MATSAK-FV	
	03	LME -UDP12201	IUF												
	04	9302033-003	K-REP: 310						VB	ME UFS FPL 37 8050-3599					
	05	(F04-006)								KOMP FK MIS					
	06														
	07								VB	ME UFS FPL 37 8060-3410					
	08									KOMP IPK SBELADD					
	09														
	10								VB	ME UFA FPL 37 852-4019					
	11									FFVAA REPARATION					

852095	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME					SE UFS	
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION				FPL 37 00-1998	
	03														
	04		K-REP: 310												

852111	01	STYRENHET STY	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				HEMLIG, SE	
	02	M3330-046248	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE				MATSAK-FV	
	03	LME -UDP12301 =R4	IUF												
	04	9302062-003	K-REP: 210 310						VB	ME UFS FPL 37 8050-3599					
	05	(F04-006)								KOMP FK MIS					
	06														
	07								VB	ME UFS FPL 37 8060-3411					
	08									KOMP IPK STYLADD					
	09														
	10								VB	ME 1) UFA FPL 37 852-4032				1) REGIONALT UH	
	11									FVST REPARATION				F4 ELLER F17	
	12														
	13								VB	ME M3330-046248-U01					
	14									FFVAA REPARATION					

852111	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME					SE UFS	
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION				FPL 37 00-1998	
	03														
	04		K-REP: 310												

852115	01	VRIDBORDSENHET VBE	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506					
	02	M3330-046168	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
	03	LME -UDP11301	IUF												
	04	9302062-003	K-REP: 310						VB	ME UFS FPL 37 8050-3599					
	05	(F04-008)								KOMP FK MIS					
	06														
	07														
	08								VB	ME UFS FPL 37 852-2002					
	09									KOMP KONTROLL OCH RENGÖRING					
	10									AV DIFFTRYCKINDIKATOR					
	11								900TIM	ME M3330-046168-U02, -U01			0		
	12									FFVAA ÖVERSYN					
	13														
	14								VB	ME M3330-046168-U01					
	15									FFVAA REPARATION					
	16														
	17								6ÅR	ME M3330-046168-U02, -U01				F0	
	18									FFVAA ÖVERSYN					

UPPHÄVD

1996-09-27

Sida 9

UPPHÄVD

UFS	Rad	Materielidentifiering	Mtrifltyp			Antal / Version		Intervall/Tillfälle		Ätg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	For- varing	Ätg av				
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
852115	01	SUBUTBYTES Enheter	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03												
	04		K-REP: 310										
852125	01	HYDRAULFILTER	--	(1)	-	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 301-4025		RENGÖRING AV	
	02	F2173-000001	FFVAL	-	1	-			FVST	REPARATION		FILTERINSATS	
	03	APOME-AC-3255-6H										UTF AV FFVAL	
	04	6106930-000	K-REP: 210 320 VB										
	05								ME	F6400-003411-U01			
									FFVAL	REPARATION			
	01	ÖVRIGT PINGER											
	02	-----											
	03												
	04	MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3)											
	05	UTGÅR NAR MF FPL 37 854-Å5782 ÄR INFÖRD.											
854005	01	PINGSÄNDARE	--	(3)	(4)	(3)			BE	UFS FPL 37 854-2501			
	02	F7370-000013	FFVAA	(3)	2	-			KOMP	BYTE			
	03	DUKA -N15F210B	IUF										
	04		K-REP: 310 1)										
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35							ME	UFA FLYG 280-4018	TS	1) UTFÖRS VID	
	06	89, HKP 4, 6 OCH 10							FVST	TILLSYN		BYTE AV BATT, SE ADR 854005 005	
	07												
	08						VB		ME	UFA FLYG 280-4018			
	09								FFVAA	REPARATION			
	10												
	11							2)				2) FÖRVARAS MED BATTERI	
	12												
	01	MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.											
854005	01	KVICKSILVBATT 9,8V	--	(1)	(1)	(1)	36MÅN	36MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 36MÅN	
	02	M2671-801910	FFVAA	(1)	1	-			FVST	KASSERAS. SE AF EL 300-000102		FRÅN TILLVERK- NINGSDATUM	
	03												
	04		K-REP: 210										
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35											
	06	89, HKP 4, 6 OCH 10											
	07												
	01	ÖVRIGT PINGER											
	02	-----											
	03												
	04	MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3)											
	05	INFÖRS GENOM MF FPL 37 854-Å5782.											
854010	01	PINGSÄNDARE	--	(2)	(4)	(2)			BE	UFS FPL 37 854-2501			
	02	M3340-554010	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
	03	DUKA -DK120	IUF										
	04		K-REP: 310 1)										
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35							ME	UFA FLYG 280-4018	TS	1) UTFÖRS VID	
	06	89, HKP 4, 6 OCH 10							FVST	TILLSYN		BYTE AV BATT, SE ADR 854010 005	
	07												
	*08						24MÅN		ME	UFA FLYG 280-4018	PR		
	*09								FVST	PROVNING			
	10												
	11						VB		ME	UFA FLYG 280-4018			
	12								FFVAA	REPARATION			
	13												
	14							2)				2) FÖRVARAS MED BATTERI	
	15												
	01	MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME.											
854010	01	LITBATT 3V	--	(1)	(1)	(1)	72MÅN	72MÅN	ME	ERFORDRAS EJ		TOTALTID 72MÅN	
	02	M2676-330015	FFVAA	(1)	1	-			FVST	KASSERAS. SE AF EL 300-000102		FRÅN TILLVERK- NINGSDATUM	
	03	DUKA -810-2007/K											
	04		K-REP: 210										
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35											
	06	89, HKP 4, 6 OCH 10											

UPPHÄVD

UPPHÄVD