

1997-06-22

Gäller: Flygvapnet

**FPL JA37****Underhållsplan Materiel****Grupp 85. Flygradio, radar- och IR-installationer. Ändring/Tillägg**

Underhållstabell, se sidan 2

---

<sup>1)</sup> Adress 851060 och 851065 har tillkommit i UFS FPL 37 00-1985L.

Inför "Se:3" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :3 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhFMD/ C Wennerlund*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/NCU*

---

Mtrigrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
<sup>1)</sup>

Förrådsbeteckning: M7781-207549  
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1997-06-22

Sida 2

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Mirrtyp	Antal/Version			Intervall/Ti#fälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6				7		

01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.

B510 01 ANTENN L -- -- -- --- BE UFS FPL 37 851-25XX  
 02 F6400-074649 FFVAA - 1 - - KOMP BYTE  
 \*\*\* 03 SAAB -9305611-551 IUF  
 04 9305611-551 K-REP: 310 VB ME F6400-074649-U01  
 05 (F11-063) FFVAA REPARATION  
 06  
 07 RYGGÅS  
 08  
 09 INGÅR ÄVEN I FPL 39

01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.

B51065 01 ANTENN L -- -- -- --- BE UFS FPL 37 851-25XX  
 02 F6400-074649 FFVAA - 1 - - KOMP BYTE  
 \*\*\*\*\* 03 SAAB -9305611-551 IUF  
 04 9305611-551 K-REP: 310 VB ME F6400-074649-U01  
 05 (F11-064) FFVAA REPARATION  
 06  
 07 BUK  
 08  
 09 INGÅR ÄVEN I FPL 39

UPPHÄVD

UPPHÄVD