

2000-02-02

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852003
854	Övrigt pinger	854005

1) Adress 851071 - 851071 005 och 851110 - 851135 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad och nya adresser med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCL

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1985Q¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-208431

Distribution:

FMV:ILS Tinf

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalenderföd), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2000-02-02

Sida 4

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 FLYGRADIO FR29										
		02 -----										
851036	01	KANALVÄLJARE KV 1	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE
	02	F3600-011766	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
	03	AGA -631 366 661	IUF									
	04	AGA -AMR 347					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	9302078-001							KOMP	IPK FR		
	06	(F11-004)										
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005		
	08								KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV		
	09									KANALVÄLJARE 1 (KV1)		
	10											
	11						VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	12								KOMP	BYTE AV GLÖDTRÅDSINDIKATOR, KV1		
	13											
	14						VB		ME	UF FR 28-000005		
	15								FVST	REPARATION		
	16											
	17						VB		ME	F3600-011766-U01		
	18								CAA	REPARATION		

851037	01	KANALVÄLJARE KV3	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE
	02	F3600-012126	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
	03	AGA -631 367 315	IUF									
	04	SAAB -9302078-002					EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312		
	05	9302078-002							KOMP	IPK SD		
	06	(F11-006)										
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005		
	08								KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV		
	09									KANALVÄLJARE 3 (KV3)		
	10											
	11						VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	12								KOMP	BYTE AV GLÖDTRÅDSINDIKATOR OCH		
	13									GLÖDLAMPA, KV3		
	14											
	15						VB		ME	F3600-012126-U01		
	16								CAA	REPARATION		

851040	01	MONTERINGSBÄDD FR29	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2507		
	02	F3600-009943	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 401	IUF									
	04	SAAB -9302003-004										
	05	9302003-004										
	06	(F11-013)										

		01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 851-Å5850 INFÖRD.										
851055	01	RADIOPANEL FR29	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2501		
	02	F3600-011794	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 805	IUF									
	04	SAAB -9302066-003					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	9302066-003							KOMP	IPK FR		
	06	(F11-005)										
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	08								KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
	09											
	10						VB		ME	F3600-011794-U01		
	11								CAA	REPARATION		

851055	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											

UPPHÄVD

2000-02-02

Sida 6

As	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varning
				Induppf	4	5	6						
851085	01	SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503			
	02	F3600-009513	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	AGA -631 364 101	IUF										
	04	SAAB -9302001-002					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05	9302001-002							KOMP	IPK FR			
	06	(F11-011)											
	07						VB		ME	F3600-009513-U01			
	08	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35							CAA	REPARATION			
	09	OCH HKP 4											

851085	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS		
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION	FPL 37 00-1998		
	03												

851095	01	SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503			
	02	F3600-011795	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	AGA -631 366 751	IUF										
	04	SAAB -9302001-003					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	05	9302001-003							KOMP	IPK FR			
	06	(F11-012)											
	07						VB		ME	F3600-011795-U01			
	08								CAA	REPARATION			

851095	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS		
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION	FPL 37 00-1998		
	03												

851105	01	DELNINGSFILTER	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2507			
	02	F3600-011058	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	AGA -631 364 605	IUF										
	04	SAAB -9302069-002					VB		ME	F3600-011058-U01			
	05	9302069-002							CAA	REPARATION			
	06	(F11-009)											

	01	GÄLLER FPL JA37D SOM HAR MF FPL 37 851-Å5837 INFÖRD.											
851140	01	MANÖVERENHET FR31	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2509			
	02	F2037-000527	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
*****	03	BAAB -631 368 885	IUF										
	04												
	05	9307083-751											
	06	(F11-070)											

	01	GÄLLER FPL JA37D SOM HAR MF FPL 37 851-Å5837 INFÖRD.											
851145	01	SÄNDTAGARE FR31	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2510	HEMLIG,		
	02	M3955-031610	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE	SE MATSÅK FV		
*****	03	CTECH-631 370 569											
	04												
	05	(F11-071)											

	01	GÄLLER FPL JA37D SOM HAR MF FPL 37 851-Å5837 INFÖRD.											
851150	01	ANTENN VHF/UHF	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508			
	02	F6400-084518	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
*****	03	SAAB -9302180-001	IUF										
	04						VB		BE	UFS FPL 37 00-2019			
	05	9302180-001							KOMP	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

2000-02-02

Sida 8

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Åtg av		DIDAS	
		Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
01 FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL. 02 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF PS 46-000120 INFÖRD.											
852035	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506	
	02	M3330-046138	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	LME -UDP11701	IUF								
	04	SAAB -9302026-003					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599	
	05	9302026-003							KOMP	FK MIS	
	06	(F04-006)									
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8060-3310	
	08								KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD
	09										
	10						VB		ME	M3330-046138-U01	
	11								CAA	REPARATION	
	12										
	13							6MÅN	BE	UFS FPL 37 8060-3310	FÖ
	14								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD
	15										

852035	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										

01 FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL. 02 GÄLLER FPL JA37D SOM HAR MF PS 46-000120 INFÖRD.											
852037	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506	
	02	M3330-046308	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	LME -UDP 117 01 =R3									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599	
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS	
	06										
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 8060-3310	
	08								KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD
	09										
	10						VB		ME	M3330-046138-U01	
	11								CAA	REPARATION	
	12										
	13							6MÅN	BE	UFS FPL 37 8060-3310	FÖ
	14								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD
	15										

852037	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										

01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF PS 46-000118 INFÖRD.											
852040	01	HÖGFREKVGGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506	
	02	M3330-046258	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	LME -UDP 118 01 =R3									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599	
	05	(F04-006)	A-BET: M3330-046128						KOMP	FK MIS	
	06										
	07						VB		ME	M3330-046258-U01-U02	
	08								CAA	REPARATION	

852040	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										

01 GÄLLER FPL JA37D SOM HAR MF PS 46-000118 INFÖRD.											
852042	01	HÖGFREKVGGEN HFG	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506	
	02	M3330-046298	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	LME -UDP 118 01 =R4	IUF								
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599	
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS	
	06										
	07						VB		ME	M3330-046258-U01-U02	
	08								CAA	REPARATION	

UPPHÄVD

2000-02-02

Sida 10

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Dritt				
			Induppf	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 GÄLLER FPL JA37D SOM HAR MF PS 46-000121 INFÖRD.											
852070	01 MIKROVÄGSENHET MVE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02 M3330-046328	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
* **	03 LME -UDP 114 01 =R3										
	04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05 (F04-008)							KOMP	FK MIS		
	06										
	07					VB		ME	M3330-046158-U01		
	08							CAA	REPARATION		

852070	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02	CAA	-	X	-			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										

852075	01 MOTTAGARENHET MOT	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02 M3330-046188	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 LME -UDP12101	IUF									
	04 SAAB -9302029-003					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05 9302029-003							KOMP	FK MIS		
	06 (F04-006)										
	07					VB		ME	UFA FPL 37 852-4018		
	08							CAA	REPARATION		

852075	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02	CAA	-	X	-			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										

852085	01 REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2508		
	02 M3330-046238	CAA	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03 LME -UDP12701	IUF									
	04					VB		ME	M3330-046238-U01		
	05 9302052-003							CAA	REPARATION		
	06										
	07 (S23-015, S23-016)										

852090	01 REFLEKTOR RFL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02 M3330-046178	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 LME -UKY20401	IUF									
	04					VB		ME	M3330-046178-U01		
	05 9302063-003							CAA	REPARATION		
	06 (F04-008)										

01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF PS 46-000119 INFÖRD.											
852093	01 SIGNBEHENHET SBE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE
	02 M3330-046288	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
-----	03 LME -UDP12201 =R10	IUF									
	04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05 (F04-006)							KOMP	FK MIS		
	06										
	07					VB		BE	UFS FPL 37 8060-3410		
	08							KOMP	IPK SBELADD		
	09										
	10					VB		ME	M3330-046288-U01		
	11							CAA	REPARATION		

852093	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02	CAA	-	X	-			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										

UPPHÄVD

2000-02-02

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS - - - - Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
01 GÄLLER FPL JA37D SOM HAR MF PS 46-000119 INFÖRD.												
852094	01	SIGNBEHENVHET SBE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE
	02	M3330-046318	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
*****	03	LME -UDP 122 01 =R11										
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8060-3410		
	08								KOMP	IPK SBELADD		
	09											
	10						VB		ME	M3330-046288-U01		
	11								CAA	REPARATION		

852094	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
*****	03											

01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Ä5779 INFÖRD.												
852095	01	SIGNBEHENVHET SBE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE
	02	M3330-046198	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
-----	03	LME -UDP12201	IUF									
	04	SAAB -9302033-003					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	9302033-003							KOMP	FK MIS		
	06	(F04-006)										
	07						VB		BE	UFS FPL 37 8060-3410		
	08								KOMP	IPK SBELADD		
	09											
	10						VB		ME	M3330-046198-U01		
	11								CAA	REPARATION		

852095	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											

852111	01	STYRENHET STY	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE
	02	M3330-046248	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV
	03	LME -UDP12301 =R4	IUF									
	04						EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	(F04-006)							KOMP	FK MIS		
	06											
	07						VB		ME	UFS FPL 37 8060-3411		
	08								KOMP	IPK STYLADD		
	09											
	10						VB		ME	M3330-046248-U01		
	11								CAA	REPARATION		

852111	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		CAA	-	X	-			CAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											

852115	01	VRIDBORDSENHET VBE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506		
	02	M3330-046168	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -UDP11301	IUF									
	04	SAAB -9302062-003					EFGH		BE	UFS FPL 37 8050-3599		
	05	9302062-003							KOMP	FK MIS		
	06	(F04-008)										
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 852-2002		
	08								KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	09									AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	10											
	11						900TIM		ME	M3330-046168-U02, -U01	ö	
	12								CAA	ÖVERSYN		
	13											
	14						VB		ME	M3330-046168-U01		
	15								CAA	REPARATION		
	16											
	17							6ÅR	ME	M3330-046168-U02, -U01	FÖ	
	18								CAA	ÖVERSYN		

2000-02-02

Sida 12

Ad	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
85400	01 02 03	.SUBUTBYTESENHETER	SUE CAA	- -	- X	- -	VB ---	ME CAA	REPARATION		SE UFS FPL 37 00-1998	
852125	01 02 03 04 05 06	.HYDRAULFILTER F2173-000001 APOME-AC-3255-6H LME -707587 6106930-000	-- CAL	(1) -	(1) 1	(1) -	VB ---	ME FVST	UFA FPL 37 301-4025 REPARATION		RENGÖRING AV FILTERINSATS UTF AV CAL	
	01 02 03 04 05	ÖVRIGT PINGER ----- MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3) UTGÅR NÄR MF FPL 37 854-Å5782 ÄR INFÖRD.					VB	ME CAL	F6400-003411-U01 KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
854005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	PINGSÄNDARE F7370-000013 DUKA -N15F210B SAAB -6127382-074 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35 39, 89 OCH HKP 4	-- CAA IUF	(3) (3)	(4) 2	(3) -		BE KOMP	UFS FPL 37 854-2501 BYTE			
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME. KVIKKSILVBATT 9,8V M2671-801910 DUKA -810-418A INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35 39, 89 OCH HKP 4	-- CAA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	36MÅN 36MÅN	ME FVST	ERFORDRAS EJ KASSERAS. SE AF EL 300-000102	TS	1)UTFÖRS VID BYTE AV BATT, SE ADRESS 854005 005	
	01 02	MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3) INFÖRS GENOM MF FPL 37 854-Å5782.										
854010	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	PINGSÄNDARE M3340-554010 DUKA -DK120 INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35, 100, HKP 6 OCH 10	-- CAA IUF	(2) (2)	(3) 2	(2) -		BE KOMP	UFS FPL 37 854-2501 BYTE			
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	MONTERAT BATTERI UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME. LITBATT 3V M2676-330015 DUKA -810-2007/K INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35 OCH HKP 6	-- CAA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	72MÅN 72MÅN	ME FVST	ERFORDRAS EJ KASSERAS. SE AF EL 300-000102	PR	1)UTFÖRS VID BYTE AV BATT, SE ADRESS 854010 005	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	MONTERAD I FENA OCH STOL (GEN 2,3) INFÖRS GENOM MF FPL 37 854-Å5782.					24MÅN VB	ME FVST ME CAA	UFA FLYG 280-4018 PROVNING UFA FLYG 280-4018 REPARATION		2)FÖRVARAS MED BATTERI	
854010	01 02 03 04 05 06	LITBATT 3V M2676-330015 DUKA -810-2007/K INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35 OCH HKP 6	-- CAA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	72MÅN 72MÅN	ME FVST	ERFORDRAS EJ KASSERAS. SE AF EL 300-000102		TOTALTID 72MÅN FRÅN TILLVERK- NINGSDATUM	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD