

2004-03-22

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852003
854	Övrigt pinger	854005

1) Adress 851036, 851055, 851085, 851095, 852005, 852035, 852040, 852055, 852065, 852093 samt 852095 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.
Underhållsavslut enligt Skr PRO Flyg 35837:1598/03.

Tekniskt ansvarig: FMV: ILSLuft/B Näslund
Publikationsansvarig: FMV: KC ProjL

ref: Saab AB

TO-grupp: Upphäver: Förrådsbeteckning: M7781-209617
FLYG 200 UFS FPL 37 00-1985U 1) Distribution: FMV:ILS Tinfo

2004-03-22

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

2004-03-22

Sida 4 (8)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
					4	5	6						
			IUF	7	8	9	Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)			
		01 FLYGRADIO FR29											
		02 -----											
	851034	01 KANALVÄLJARE KV 1	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE	
		02 F6858-000712	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
		03 CTECH-631 370 667	IUF										
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316			
		05 (F11-004)							KOMP	IPK FR			
		06											
		07					VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005			
		08							KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV			
		09								KANALVÄLJARE 1 (KV1)			
		10											
		11					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010			
		12							KOMP	BYTE AV GLÖDTRÅDSINDIKATOR, KV1			
		13											
		14					VB		ME	F3600-011766-U01			
		15*							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

	851037	01 KANALVÄLJARE KV3	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2501		HEMLIG, SE	
		02 F3600-012126	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
		03 AGA -631 367 315	IUF										
		04 SAAB -9302078-002					EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312			
		05							KOMP	IPK SD			
		06 9302078-002											
		07 (F11-006)					VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005			
		08							KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV			
		09								KANALVÄLJARE 3 (KV3)			
		10											
		11					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010			
		12							KOMP	BYTE AV GLÖDTRÅDSINDIKATOR OCH			
		13								GLÖDLAMPA, KV3			
		14											
		15					VB		ME	F3600-012126-U01			
		16							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

	851040	01 MÖNTERINGSBÄDD FR29	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2507			
		02 F3600-009943	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
		03 AGA -631 364 401	IUF										
		04 SAAB -9302003-004											
		05											
		06 9302003-004											
		07 (F11-013)											

	851057	01 RADIOPANEL FR29	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2501			
		02 F3600-012697	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
		03 AGA -631 364 805/MDD	IUF										
		04 CTECH-631 370 671					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316			
		05							KOMP	IPK FR			
		06 (F11-005)											
		07					EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307			
		08							KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST			
		09											
		10					VB		ME	F3600-011794-U01			
		11*							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

	851067	01 ANTENN UHF/L. BAND	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508			
		02 MI921-898010	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
		03 SENSI-S65-1226-15	IUF										
		04 SAAB -9307276-551					VB		ME	MI921-898010-U01			
		05							CAA	REPARATION			
		06 9307276-551											

	851070	01 STATIONSVÄXEL FR29	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		HEMLIG, SE	
		02 F6858-000057	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
		03 CTECH-631 369 865	IUF										
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312			
		05 (F11-014)							KOMP	UFS FPL 37 8071-3316			
		06								IPK SD/FR			
		07											
		08					VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005			
		09							KOMP	PROGRAMMERING AV RESERVKANALER			
		10								STATIONSVÄXEL FR29 (VX29)			
		11											
		12					VB		ME	UFA FPL 37 851-4017			
		13							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

2004-03-22

Sida 5 (8)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				CV	4	5						
			IUF	7	8	9	Åtg av		Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)		
	851075	01 STATIONSVÄXEL FR29	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 851-2503		HEMLIG, SE MÅTSÄK-FV
	-----	02 F6858-000715	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 CTECH-631 370 675	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312		
		05 (F11-014)	A-BET: F6858-000057						KOMP	UFS FPL 37 8071-3316		
		06								IPK SD/FR		
		07										
		08					VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005		
		09							KOMP	PROGRAMMERING AV RESERVKANALER		
		10								STATIONSVÄXEL FR29 (VX29)		
		11*										
		12					VB		ME	UFA FPL 37 851-4017		
		13							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	851086	01 SÄNDTAGARE FR28 AC	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 851-2503		
	-----	02 F6858-000719	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 CTECH-631 370 657	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 (F11-011)							KOMP	IPK FR		
		06										
		07					VB		ME	F3600-009513-U01		
		08							CAA	REPARATION		
	851096	01 SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 851-2503		
	-----	02 F6858-000720	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 CTECH-631 370 665	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 (F11-012)							KOMP	IPK FR		
		06										
		07					VB		ME	F3600-011795-U01		
		08							CAA	REPARATION		
	851105	01 DELNINGSFILTER	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 851-2507		
	-----	02 F3600-011058	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 AGA -631 364 605	IUF									
		04 SAAB -9302069-002					VB		ME	F3600-011058-U01		
		05							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		06 9302069-002										
		07 (F11-009)										
	851140	01 MÅNÖVERENHET FR31	UE	-	(1)	-			BE	UFS FPL 37 851-2509		
	-----	02 F2037-000527	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 BAAB -631 368 885	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 9307083-751							KOMP	IPK FR		
		06 (F11-070)										
		07					VB		ME	F2037-000527-U01		
		08 INGÅR ÄVEN I FPL 84							CAA	REPARATION		
	851145	01 SÄNDTAGARE FR31	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 851-2510		HEMLIG, SE MÅTSÄK-FV
	-----	02 M955-031610	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 CTECH-631 370 569	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
		05 (F11-071)							KOMP	IPK FR		
		06										
		07					VB		ME	M955-031610-U01		
		08							CAA	REPARATION		
	851150	01*ANTENN VHF/UHF	--	-	(1)	-			BE	UFS FPL 37 851-2508		
	-----	02 F6400-084518	CAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9302180-001	IUF									
		04					VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
		05 9302180-001							KOMP	REPARATION		
		06										
		07					VB		ME	ERFORDRAS EJ		
		08							CAA	KASSERAS/REPARATION		
		09								ERFORDRAS EJ		

2004-03-22

Sida 6 (8)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
		01 SPANINGS- OCH SIKTESRADAR 02 -----											
852003	01	STATIVENHET STE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
	02	F1461-002456	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	FFVAA-457042	IUF										
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)							KOMP	FK M/S			
	06												
	07							VB	ME	F1250-446291-U01			
	08								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
852015	01	VÅGLEDARENHET VLE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
	02	F3200-012662	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UKB 112 01	IUF										
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)							KOMP	FK M/S			
	06												
	07							VB	ME	F3200-012662-U01			
	08								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
852020	01	BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
	02	M330-046148	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP 119 01	IUF										
	04	SAAB -9302028-003						EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	05								KOMP	IPK UTÖKAD TEST AV BES			
	06	9302028-003											
	07	(F04-006)						EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	08								KOMP	FK M/S			
	09												
	10							VB	ME	M330-046148-U01-U03			
	11								CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
852030	01	EFFEKTDELARE EFD	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 852-2507			
	02	M330-046228	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP 126 01	IUF										
	04							VB	ME	M330-046228-U01			
	05	9302054-003							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	06	(S23-019)											
	01	FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL.											
	02*												
852037	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02	M330-046308	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	LME -UDP 117 01 =R3	IUF										
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)							KOMP	FK M/S			
	06												
	07							EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	08								KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD 01		
	09												
	10							VB	ME	M330-046138-U01			
	11								CAA	REPARATION			
	12												
	13							GMÄN	BE	UFS FPL 37 8060-3310	FÖ		
	14								KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR	SE TEXTRAD 01		
	15												
852042	01	HÖGFREKVENGEN HFG	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE		
	02	M330-046298	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK FV		
	03	LME -UDP 118 01 =R4	IUF										
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05	(F04-006)							KOMP	FK M/S			
	06												
	07							VB	ME	M330-046258-U01-U02			
	08								CAA	REPARATION			

2004-03-22

Sida 7 (8)

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
852050	01	KRAFTENHET KRE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
-----	02	M3330-046268	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP 116 01 =R2	IUF										
	04	(F04-006)					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	05							KOMP	FK M/S				
	06												
	07						VB	ME	UFA FPL 37 852-4017				
	08							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				

852070	01	MKROVÅGSENHET MVE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
-----	02	M3330-046328	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP 114 01/2 =R1	IUF										
	04	(F04-008)					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	05							KOMP	FK M/S				
	06												
	07						VB	ME	M3330-046158-U01				
	08							CAA	REPARATION				

852075	01	MOTTAGARENHET MDT	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
-----	02	M3330-046188	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP 121 01	IUF										
	04	SAAB -9302029-003					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	05							KOMP	FK M/S				
	06	9302029-003											
	07	(F04-006)					VB	ME	UFA FPL 37 852-4018				
	08							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				

852085	01	REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2508				
-----	02	M3330-046238	CAA	-	2	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UDP 127 01	IUF										
	04	(S23-015, S23-016)					VB	ME	M3330-046238-U01				
	05							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
	06												
	07												

852090	01	REFLEKTOR RFL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506				
-----	02	M3330-046178	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	LME -UKY 204 01	IUF										
	04	(F04-008)					VB	ME	M3330-046178-U01				
	05							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
	06												

852094	01	SIGNBEHENHET SBE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE		
-----	02	M3330-046318	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MÅTSÅK-FV		
	03	LME -UDP 122 01 =R11	IUF										
	04	(F04-006)					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	05							KOMP	FK M/S				
	06												
	07						VB	BE	UFS FPL 37 8060-3410				
	08							KOMP	IPK SBELADD				
	09												
	10						VB	ME	M3330-046288-U01				
	11							CAA	REPARATION				

852111	01	STYRENHET STY	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE		
-----	02	M3330-046248	CAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MÅTSÅK-FV		
	03	LME -UDP 123 01 =R4	IUF										
	04	(F04-006)					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599				
	05							KOMP	FK M/S				
	06												
	07						VB	ME	UFS FPL 37 8060-3411				
	08							KOMP	IPK STYLADD				
	09												
	10						VB	ME	M3330-046248-U01				
	11							CAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				

