

1996-09-06

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 86. Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem. Ändring/Tillägg**
Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Adress 868085 020 har tillkommit. Makulera adress 868012 010, 868085 010 och 868085 015 i UFS FPL 37 00-1987J.
Inför "Se:1" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
1)Förrådsbeteckning: M7781-207100
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1996-09-06

Sida 2

År	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				Induppf	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
868012	*01	.OBJEKTIVENHET 45MM	--	-	-	-			BE	SKI		
01	02	F6040-004389	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAJ -75-21586-00	IUF									
	04		K-REP: 210 999				VB		ME	UFA FPL 37 868-4005		
	05								FVST	PROVNING		
	06											
	07						VB		ME	M3836-040051-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		

*01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 706-Å1540 ÄR INFÖRD.												
868085	01	.PARKERINGSDON	--	(1)	-	(1)		---	BE	SKI		
010	02	F4287-000231	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	TPROD-3-7879-9-1	IUF									

*01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 706-Å1540 ÄR INFÖRD.												
868085	01	.PARKERINGSDON	--	(1)	-	(1)		---	BE	SKI		
015	02	F4287-000338	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	TPROD-SV-3-7879-9-1	IUF									

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 706-Å1540.												
868085	01	.PARKERINGSDON	--	(1)	-	(1)		---	BE	SKI		
02	02	F1461-001985	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
**	03	FFVAA-305310	IUF									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD