

1997-04-18

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37**Underhållsplan Materiel****Grupp 86. Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem. Ändring**
Underhållstabell, se sidan 2

¹⁾ Adress 866008 har tillkommit. Makulera adress 866006 i UFS FPL 37 00-1987J.

Inför "Se:4" på sidan 1 och anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :4 på innehållsförteckningen:

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhFMD/ C Wennerlund*

Tekniskt underhållsstöd, ref: *SAAB/NCU*

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-207466
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1997-04-18

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrltyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppf	4	5				6		

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 303-Å5604.
 2 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.

86600	01	INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02	F6400-074937	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301750-15-6	IUF								
	04	8072001-104	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05	9301750-15-6	A-BET: F6400-065060					KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS- LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ		
	06	(H03-014)									
	07	ITFH									
	08						VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGIONALT UH
	09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10										
	11						VB	ME	TUA FPL 37 866-14006		
	12		FFVAA						REPARATION		

01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.

866008	01	INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02	F6400-081730	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		
*****	03	SAAB -9301750-15-8	IUF								
	04	8072001-106	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05	9301750-15-8						KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS- LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ		
	06	(H03-014)									
	07	ITFH									
	08						VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGIONALT UH
	09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10										
	11						VB	ME	TUA FPL 37 866-14006		
	12		FFVAA						REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD