

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning.....	871005
871	IK-utrustning.....	871005
872	Motmedelsutrustning.....	872005
o	Apparat 73	872005
o	Fällare.....	872040

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/C Wennertund

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

Förrådsbeteckning: M7781-208241

UFS FPL 37 00 1989J¹⁾ Distribution:

FMV:FuhTDOKD

UFS FPL 37 00-1989J:1 och :2

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelse nummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ
ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy	
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	

Celsius Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

1998-12-15

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Anval/Version			Interval/Titeltid		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod D/DAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing				
			Induppl	4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 IK- OCH NOTMEDELSUTRUSTNING										
		02 =====										
		03 IK-UTRUSTNING										
		04 -----										
	871005	01 ANTENN	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 871-2505		
		02 M3333-079038	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 LME -724100	IUF									
		04 SAAB -6106845-003	K-REP: 310				VB		ME	M3333-079038-U01		
		05 6106845-000							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		06 (F03-010)										
		07										
		08 INGÅR ÄVEN I FPL 32,										
		09 35, 39, 84, 100, 102										
		10 OCH HKP 10										
	871010	01 MANÖVERENH PN-799	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 871-2503		
		02 M3333-079598	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SPA -R5-172050	IUF									
		04 SPA -RR-172050	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8059-3309		
		05 9302007-002							KOMP	IPK PN		
		06 (F03-004)										
		07					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
		08							KOMP	BYTE AV SVARSLAMPA		
		09										
		10					VB		ME	U-FÖRESKRIFT		
		11							FFVAA	REPARATION		
	871015	01 RIKTANTENN	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 871-2505		
		02 M3333-079138	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 LME -724400	IUF									
		04 SAAB -9300295-001	K-REP: 310				VB		ME	M3333-079138-U01		
		05 9300295-001							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		06 (F03-008,-009)										
	871020	01 TRANSPONDER PN-799	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 871-2506		HEMLIG, SE
		02 M3333-079608	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSÅK-FV
		03 LME -UBS10101	IUF									
		04 SAAB -9302006-002	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8059-3309		
		05 9302006-002							KOMP	IPK PN		
		06 (F03-005)										
		07					VB		ME	M3333-079608-U01		
		08							FFVAA	REPARATION		
	871020	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1989K
		03										
		04	K-REP: 310									
	871025	01 MANÖVERENHET	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 871-2507		
		02 F6064-001704	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SATT -BAAB 631366065	IUF									
		04 BAAB -631 366 065	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
		05 6127497-010							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA SSR		
		06 (F13-004)										
		07					VB		BE	UFS FPL 37 871-2006		
		08 SSR							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
		09										
		10					VB		ME	FFVAA 4440-4:370		
		11							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	871030	01 TRANSPONDER	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 871-2508		
		02 F2686-000921	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 CORAC-622-2224-201	IUF									
		04 SAAB -6127502-023	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 871-2008		
		05 6127502-023							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
		06 (F13-005)										
		07					VB		ME	F2686-000921-U01		
		08 SSR							FFVAA	FFVAA AF20:127		
		09								KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		10 INGÅR ÄVEN I FPL 84										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-12-15

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Anis/Version			Interval/Titelt		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod D/DAS	Anmärkning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
			Induppf	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)				
872020	01	MANÖVERAPPARAT 73	SUE	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 872-2504				
	02	F6064-001269	FFVAA	-	1	-	-	KOMP	BYTE				
	03	SATT -57410	IUF										
	04	SAAB -9301604-002	K-REP: 310				VB	ME	FFVAA 4430-4:646				
	05	9301604-002							FFVAA REPARATION				
	06	(T05-004)											

01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.													
872025	01	PANEL P152	UE	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 872-2504				
	02	F6400-082231	FFVAA	-	1	-	-	KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1807443-10-1	IUF										
	04		K-REP: 310				VB	ME	F6400-082231-U01				
	05	1807443-101							FFVAA REPARATION				

01 FÄLLARE													
02 -----													
03													
04 CELSIUS TECH ELECTRONICS, 17588 JÄRFÄLLA.													
872040	01	FÄLLARE BOY 401	UE	-	-	-	-	BE	SKI		HEMLIG, SE		
	02	M2198-401010	FFVAA	-	ERF	-	-	KOMP	BYTE		MATSÄK-FV		
	03	PHIL -RP683.160	IUF										
	04						VB	ME	ORIGINALUNDERLAG				
	05	(T06)						CTE	REPARATION		1) SE TEXTRAD		
	06												

872040	01	ELEKTRONIKENHET	--	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 872-2508		HEMLIG, SE		
005	02	F5225-013461	FFVAA	-	1	-	-	KOMP	BYTE		MATSÄK-FV		
	03	PHIL -RP683.190	IUF										
	04						VB	ME	ORIGINALUNDERLAG				
	05							CTE	REPARATION				

872040	01	DETEKTORENHET	--	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 872-2508		HEMLIG, SE		
010	02	F5225-013466	FFVAA	-	1	-	-	KOMP	BYTE		MATSÄK-FV		
	03	PHIL -RP683.231	IUF										
	04						VB	ME	ORIGINALUNDERLAG				
	05							CTE	REPARATION				

872045	01	FÄLLARE BOL 451	UE	-	-	-	-	BE	SKI		HEMLIG, SE		
	02	M2198-451020	FFVAA	-	ERF	-	-	KOMP	BYTE		MATSÄK-FV		
	03	PHIL -RP409.451	IUF										
	04						VB	ME	ORIGINALUNDERLAG				
	05							CTE	REPARATION				

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD