

2000-01-17

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
o	Apparat 73.....	872005
o	Fällare	872040

1) Ändrade adresser har markerats med en streckrad och nya adresser med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCL

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

Förrådsbeteckning: M7781-208433

UFS FPL 37 00-1989K¹⁾ Distribution:

FMV:ILS Tinfo

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:

CTE Celsius Tech Electronics, 17588 Järfälla

1900-01-17

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppf	4	5		6	7		
01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 702-ÅS779 INFÖRD.												
872020	01	MANÖVERAPPARAT 73	SUE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 872-2504		
	02	F6064-001269	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -57410	IUF									
	04	SAAB -9301604-002					VB		ME	FFVAA 4430-4:646		
	05	9301604-002							CAA	REPARATION		
	06	(T05-004)										

01 GÄLLER FPL JA37D.												
872025	01	PANEL P152	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 872-2504		
	02	F6400-082231	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1807443-10-1	IUF									
	04						VB		ME	F6400-082231-U01		
	05	1807443-101							CAA	REPARATION		

01 FÄLLARE												
02 -----												
03 -----												
04 CELSIUS TECH ELECTRONICS, 17588 JÄRFÄLLA.												
872040	01	FÄLLARE BOY 401	--	-	-	-			BE	SKI	HEMLIG, SE	
	02	M2198-401010	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE	MATSÄK-FV	
	03	PHIL -RP683.160	IUF									
	04						VB		ME	ORIGINALUNDERLAG		
	05	(T06)							CTE	REPARATION	1) SE TEXTRAD	
	06								1)			

872040	01	ELEKTRONIKENHET	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 872-2506	HEMLIG, SE	
005	02	F5225-013461	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE	MATSÄK-FV	
	03	PHIL -RP683.190	IUF									
	04						VB		ME	ORIGINALUNDERLAG		
	05								CTE	REPARATION		

872040	01	DETEKTORENHET	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 872-2506		
010	02	F5225-013466	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	PHIL -RP683.231	IUF									
	04						VB		ME	ORIGINALUNDERLAG		
	05								CTE	REPARATION		

872045	01	FÄLLARE BOL 451	--	-	-	-			BE	SKI	HEMLIG, SE	
	02	M2198-451020	CAA	-	ERF	-			KOMP	BYTE	MATSÄK-FV	
	03	PHIL -RP409.451	IUF									
	04						VB		ME	ORIGINALUNDERLAG		
	05								CTE	REPARATION		

872050	01	KAPSEL U95-1	--	-	(1)	-	VB		BE	SKI	HEMLIG, SE	
	02	M3061-095118	ESAAB	-	1	-			KOMP	FUNKTIONSKONTROLL	MATSÄK-FV	
*****	03	LME -UFA 101 78/1	IUF									
	04						1MÅN		BE	SKI		
	05								KOMP	TILLSYN		
	06									KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	07											
	08						VB		BE	UFA FPL 37 872-4017		
	09								KOMP	BYTE/PÅFYLLNING AV KYLVÄTSKA		
	10											
	11						6MÅN	6MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4017	TS FÖ	
	12								KOMP	FÄRSKNING TWT		

872050	01	RADOM F	--	-	(1)	-			ME	UFA FPL 37 872-4017		
005	02	F3200-023339	ESAAB	-	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03	LME -SXX 109 3783/1										
	04						VB		ME			
	05								ESAAB	REPARATION		

1900-01-17

Sida 6

UPPHÄVD

Äss	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Arbetsvolym (Mantimmar)		
872050	01	.RADOM A	--	-	(1)	-	---	ME	UFA FPL 37 872-4017			
	02	F3200-022997	ESAAB	-	1	-		KOMP	BYTE			
*****	03	LME -SXX 111 2617										
	04						VB	ME				
	05							ESAAB	REPARATION			

872050	01	.RADOM S	--	-	(1)	-	---	ME	UFA FPL 37 872-4017			
	02	F3200-022998	ESAAB	-	1	-		KOMP	BYTE			
*****	03	LME -SXX 111 2632/1										
	04						VB	ME				
	05							ESAAB	REPARATION			

872050	01	.PUMPENHET TU	--	-	(1)	-	---	ME	UFA FPL 37 872-4017			
	02	F3200-023054	ESAAB	-	1	-		KOMP	BYTE			
*****	03	LME -BKV 104 11/1										
	04						VB	ME				
	05							ESAAB	REPARATION			

872050	01	.PROGRAMMINNESENHET	--	-	(1)	-	---	ME	UFA FPL 37 872-4017		HEMLIG, SE	
	02	M3061-095148	ESAAB	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
*****	03	LME -1/KDR 359 03/4										
	04						VB	ME				
	05							ESAAB	REPARATION			

UPPHÄVD