

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls
enligt Fasat underhåll)

Grupp 81. Elkraftförsörjning och belysning. Ändring

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
811							Växel- och likströms- system			
20					X		Kylare och rörsystem för elaggregat. Renspolning vid oljebyte	32 mån	UFS FPL 37 811-2023	Utförs i sam- band med olje- byte
100					X		Kylare och rörsystem för elaggregat. Renspolning vid föroreningar i oljan eller skurit elaggregat	VB	UFS FPL 37 811-2019	
812							Boxar, plintar, paneler och reläer m m			
10					X		Elinstallation. Allmän kon- troll 2	F	UFS FPL 37 812-2001	
15					X		Elinstallation. Allmän kon- troll 3	G	UFS FPL 37 812-2001	

- 1) Pos 20 grupp 811 har tillkommit. Makulera pos 100 grupp 811, pos 10 och 15 grupp 812 i UFS FPL 37 00-1999D. Inför "Se :3" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd pos samt :3 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Saab AB