

2000-06-30

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

### Underhållsplan Funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls enligt Fasat underhåll)

#### Grupp 10. Skrov. Ändring

#### Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
<b>101</b>							<b>Nosdel med radom</b>			
05					X		Nosdel. Kontroll	1)	UFS FPL 37 101-2001	1) Se UFS FPL 37 00-1962
10					X		Nosdel. Kontroll av pitot-rörets infästning	1)	UFS FPL 37 101-2005	1) Se UFS FPL 37 00-1962
<b>104</b>							<b>Fällningssystem, huv</b>			
20					X		Litbatteri 27 V/K. Kontroll	1)	UFS FPL 37 104-2006	1) Se UFS FPL 37 00-1962
<b>106</b>							<b>Stjärtkon med ejektor (Skrovmässigt)</b>			
05					X		Stjärtkon med ejektor, Panel F6400-046807 (dubbelplåt) struktur och T-profil. Kontroll	1)	UFS FPL 37 106-2001 Avsnitt 2	1) Se UFS FPL 37 00-1962
07					X		Stjärtkon med ejektor. Panel F6400-074200 (enkelpått) struktur. Kontroll	1)	UFS FPL 37 106-2001 Avsnitt 3	1) Se UFS FPL 37 00-1962
16					X		Stjärtkon med ejektor. Invändig kontroll	1)	UFS FPL 37 106-2003	1) Se UFS FPL 37 00-1962
17					X		Stjärtkon med ejektor. Invändig kontroll	F	UFS FPL 37 106-2003	

- 1) Pos 40 grupp 107 har tillkommit. Makulera pos 05 och 10 grupp 101, pos 20 grupp 104, pos 05, 07 samt 16 grupp 106, pos 10, 15, 20, 25 samt 30 grupp 107, pos 10 grupp 108, pos 10, 11 samt 13 grupp 616 i UFS FPL 37 00-1999E. Pos 17 grupp 106, pos 12 grupp 107, pos 12 grupp 108 samt pos 15 grupp 616 har utgått i UFS FPL 37 00-1999E.  
Inför "Se :1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd pos samt :1 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:ILSUhber/P Beijer  
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCL

Saab AB

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
1)

Förrådsbeteckning: M7781-208776  
Distribution: FMV:ILS Tinfo

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
<b>107</b>							<b>Fena</b>			
10					X		Ryggfena plåt. Kontroll av fenans struktur	1)	UFS FPL 37 107-2001	1) Se UFS FPL 37 00-1962
<del>12</del>					<del>x</del>		<del>Ryggfena plåt. Kontroll av fenans struktur samt sprickundersökning av fenans huvudkoppel</del>	<del>FGH</del>	<del>UFS FPL 37 107-2001</del>	
15					X		Ryggfena, kolfiberlaminat (komposit). Kontroll av fenans struktur	1)	UFS FPL 37 107-2006	1) Se UFS FPL 37 00-1962
20					X		Ryggfena, kolfiberlaminat (komposit). Sprickundersökning av fenans huvudkoppel	1)	UFS FPL 37 107-2006	1) Se UFS FPL 37 00-1962
25					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av fenvikningssystem	1)	UFS FPL 37 107-2005	1) Se UFS FPL 37 00-1962
30					X		Ryggfena och sidroder. Kontroll av primärdetaljer	1)	UFS FPL 37 107-2005	1) Se UFS FPL 37 00-1962
40					X		Ryggfena plåt. Sprickundersökning av fenans huvudkoppel.	1)	UFS FPL 37 107-2001	1) Se UFS FPL 37 00-1962
<b>108</b>							<b>Vikningssystem, fena</b>			
10					X		Låsmekanism, fena. Kontroll och smörjning	1)	UFS FPL 37 108-2003	1) Se UFS FPL 37 00-1962
<del>12</del>					<del>x</del>		<del>Låsmekanism, fena. Kontroll och smörjning</del>	<del>FGH</del>	<del>UFA FPL 37 108-2003</del>	
<b>616</b>							<b>Luftintagstätning, ejektor- och strålbroms</b>			
10					X		Transmissionsskedja. Kontroll	1)	UFS FPL 37 616-2001	1) Se UFS FPL 37 00-1962
11					X		Tertiärluftlucka. Kontroll	1)	UFS FPL 37 616-2002	1) Se UFS FPL 37 00-1962
13					X		Reverseringsklaffar. Kontroll	1)	UFS FPL 37 616-2003 Avsnitt 2 - 4	1) Se UFS FPL 37 00-1962
<del>15</del>					<del>x</del>		<del>Reverseringsklaffar. Kontroll</del>	<del>F</del>	<del>UFS FPL 37 616-2003</del>	