

2001-06-12

FPL JA37

Underhållsplan Funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls
enligt Fasat underhåll)

Grupp 61. Motorinstallation. Ändring

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
611 35					X		Motor RM8 Oljeprov. SOAP-kontroll	(K) 1)	SKI	1) (K) var 16:e flygning samt efter 1:a motor- körning vid mo- torbyte. Rutiner enligt AF FPL 37 611-1E eller senare utgåvor.

1) Makulera pos 35 grupp 611 i UFS FPL 37 00-1999E. Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd pos samt :2 på innehållsförteckningen.

Ansvarig enhet, ref: FMV:ILSUhber/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/FCL

Leverantör ref: Saab AB