



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3618-231011	Galvanometer MT		
2	1	M3618-231010	. Galvanometer	Electronic galvanometer	FLUKE-840A
	1	M3618-231109	.. Beskrivning	Instruction Manual	
Tillbehör:					
3	1	M3618-990719	. Batterienhet	Battery Kit	FLUKE-A84-2
4	1	M3618-231119	. Kåpa		FLUKE-A84-1

DATA

Mätområde:	3...0...3 μ A, 300...0...300 nA, 30...0...30 nA
Mätosäkerhet:	$\pm 10\%$ av fullt skalutslag inom temperaturområdet $+10^{\circ}\text{C} \dots 40^{\circ}\text{C}$
Inresistans:	180 ohm på samtliga mätområden
Drift:	< 5 nA per timma
Förstärkare:	
Utspänning:	0,1 V ls vid fullt skalutslag med samma polaritet som signalen
Utimpedans:	1000 ohm
Brus:	$< 0,5$ nA effektivvärde
Isolationsmotstånd på ingången:	$> 10^9$ ohm till höljet Max tillåten likspänning 100 V mellan chassi och ingångsklämmorna
Överbelastning:	Max 10 mA på 30 nA-området
Strömförsörjning:	2 st kvicksilverbatterier (Mallory TR-135R) Livslängd: 150 timmar
Dimensioner:	76 x 140 x 165 mm
Vikt:	1,6 kg