

1987-05-22

Sida 1(4)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg FuhDF/A Gullberg	E Vintheden /B Dahlgren		1)

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ. Ändring

Underhållstabell, se sidan 2.

Ref SAAB/TFSUB

-
- 1) Makulera adress 201045, 201065, 201070 och 205095 i UFS 37-00-1927N.
Adress 201072, 201073 och 201074 tillkommer.
Adress 201071 i UFS 37-00-1927N:1 utgår.
Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda adresser samt :2 på Innehållsförteckningen.

1987-05-22

Sida 4

Adress	Rad	Materielidentifierring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 NAVET BESTÅR AV NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P2 ALTERNATIVT NAVHALVA + NAVFLÄNS MÄRKT P1.											
		02 NAVHALVAN SPRICKUNDERSÖKS OCH TILLES PÅ SAMMA SÄTT I BÅDA ALTERNATIVEN.											
		03 NAVFLÄNS MÄRKT P2 UNDERSÖKS PÅ SAMMA SÄTT OCH MED SAMMA INTERVALL SOM NAVHALVAN, MEN EFTER 20 KRYSS											
		04 SPRICKUNDERSÖKS DEN SOM P1.											
		05 NAVFLÄNS MÄRKT P1 UNDERSÖKS MED KORTARE INTERVALL OCH ALLTID MED PENETRANT OCH SPRICKLETNINGSMÄTARE.											
		06											
		07 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-201-Å1053.											
201074	01	NAV HUVUDHJUL	--	1	1	1	1)		---	FFVAL	SE INFORMATIONEN I TEXT-		1) SPRICKUNDER-
*****	02	F6400-073259		1	-	-				37	RADERNA 01-04.		SÖKNING, KON-
	03	SAAB -9301541-10-2											TROLL OCH
	04	9301541-102					VB	ME		UFA 37-201-4007			TILLSYN, SE
	05							FVST		REPARATION			NAVHALVA OCH
	06	MED SIFFRA 1 MAKULERAD.											NAVFLÄNS NEDAN
	07						VB	ME		TUA 37-201-14007			
	08	ALTERNATIV:						FFVAL		REPARATION			
	09	NAV F6400-073259 UTAN											
	10	SIFFRA 1 MAKULERAD.					84MÅN	ME		UFA 37-201-4007			
	11							FVST		FÖRVARING: SMÖRJNING			
	12												
	13	..NAVHALVA					2)	ME		UFA 37-201-4007			2) UTFÖRS VID
	14	..NAVFLÄNS MÄRKT P2						FVST		SPRICKUNDERSÖKNING MED			6, 10 OCH 20
	15									SPRICKLETNINGSMÄTARE			KRYSS, DÄREF-
	16												TER VID VART-
	17												ANNAT KRYSS.
	18												SE TEXTRAD 03.
	19						3)	ME		UFA 37-201-4007			3) UTFÖRS VID
	20							FVST		TILLSYN: KONTROLL AV			15 KRYSS.
	21									FÖRSLITNING, SPRICK-			
	22									UNDERSÖKNING, PENETRANT.			
	23									SMÖRJNING AV LAGER.			
	24												
	25	..NAVFLÄNS MÄRKT P1.					4)	ME		UFA 37-201-4007			4) UTFÖRS VID
	26							FVST		SPRICKUNDERSÖKNING, PE-			5 KRYSS OCH
	27									NETRANT OCH SPRICKLET-			DÄREFTER VID
	28									NINGSMÄTARE.			VARTANNAT
	29												KRYSS.

205095	01	MANÖVERCYL INDER	UE	2	2	2		BE	FFVAL	UFS 37-205-2510			
	02	M2030-403010		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300017-10-1											
	04	9300017-101											
	05						EFGH	BE		UFS 37-205-2003			
	06	NOSSTÄLLSLUCKA						KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	07												
	08						FGH	ME		UFS 37-205-2016			
	09							FVST		SMÖRJNING AV LAGER			
	10												
	11						VB	ME		UFA 37-205-4012			
	12							FVST		REPARATION			
	13												
	14						60MÅN	ME		UFA 37-205-4012		FÖ	
	15							FVST		FÖRVARING: BYTE AV			
	16									O-RINGAR OCH SKRAPRING.			
